

观澜上围下围空调拆装维修不制冷实例

产品名称	观澜上围下围空调拆装维修不制冷实例
公司名称	深圳市昌盛制冷设备有限公司
价格	120.00/台
规格参数	
公司地址	深圳市罗湖区黄贝街道黄贝岭社区深南东路1002号黄贝岭下村179-1栋202（注册地址）
联系电话	0755-21523942 18098971357

产品详情

观澜上围下围空调拆装维修不制冷实例，观澜空调维修拆装<http://www.greektfw.com>服务电话0755-21523942
2安装机型：KFR-120T3W/SY

故障反馈：会所开张前落成并进行调试，调试发现五台机组不制冷。

（二）维修前筹备

东西筹备：常用维修东西

（三）现场阐明处置

查抄发明机组漏氟，专业中央空调维修，分段举办保压后发明室内机牢靠接水盘的一枚自攻螺钉将蒸发器弯管锥穿，五台同型号机组都为同一原因造成。问题发明后却因维修空间过小，不将装潢吊顶拆除的环境下无法举办查验。因该会地址内地有必然的社会配景，天又面对会所开张，经销商面临甲方压力一时陷入逆境。后经与多方做事情，确定等开张后再行处置。

（四）得出结论

机组自己在出产进程中存在失误现象，但经销商未有风险意识，中央空调维修保养费用，在安装调试前对机组举办保压测试，造成更大的损坏就无法制止。拆除锥穿铜管的螺钉，从头焊经受路，问题彻底被办理。本案例属于综合原因导致，既有产物质量问题，也有工程安装问题。

安例提供者感言：

该故障固然机组自己存在必然失误因素，可是假如安装前对机组做保压处置的话，上述现象也就会制止，大金中央空调特约维修，功效后期因从头装潢白白投入了元才将空调修复，挥霍了人力、物力、财力。