

## 6RA7025-6GS22-0带负载跳闸炸快容

产品名称	6RA7025-6GS22-0带负载跳闸炸快容
公司名称	上海一擎电气有限公司
价格	.00/个
规格参数	西门子:6RA70炸机 6RA70:6RA70跳闸 德国:6RA70无显示
公司地址	上海市松江区泗泾镇高技路205弄12号203室（注册地址）
联系电话	15001963708

### 产品详情

6RA7025-6GS22-0带负载跳闸炸快容西门子6RA70直流调速装置常见故障：上电跳闸，运行炸可控硅，模块坏，IGBT烧，通电烧保险，无励磁电压，报励磁故障，励磁过流，速度不可控维修，超速维修，带负载报故障维修，冷却风机坏维修，散热风扇坏维修，直流调速装置风扇销售，励磁板销售，电源板销售，可控硅销售，晶闸管销售，熔断器销售，主板销售，面板销售，扩展板销售，CBP2板销售，通讯板销售，脉冲触发板销售，转速度不稳定维修，可控硅晶闸管烧维修，直流调速装置无显示维修，A018,A015,运转速度不连贯维修，高速不稳定维修，低速不稳定维修，启动合闸跳保险维修，运转不出力维修，控制板维修等等。

常见故障报警：F001，F004，F005，F006，F007，F030，F038，F040，F042，A035,A031，F046，F040，F050，F052等等报警维修。

6RA7025-6GS22-0带负载跳闸炸快容西门子直流调速装置专业维修、西门子直流调速器维修、西门子直流调速装置坏维修、维修西门子直流调速器公司、直流调速装置维修厂家、西门子直流调速维修厂家电话、西门子直流调速器维修公司、6RA70开机报F001代码维修、6RA70开机显示F004故障维修、6RA70报F005代码维修、西门子直流调速报励磁故障维修、6ra70开机无显示维修、西门子直流调速器开机模块炸维修、西门子直流调速器常见故障维修

故障维修处理：6RA70整流桥的损坏也是变频器的常见故障之一,早期生产的变频器整流块均以二极管整流为主,目前部分整流块采用晶闸管的整流方式(调压调频型变频器)，中、大功率普通变频器整流模块一般为三相全波整流,承担着变频器所有输出电能的整流,易过热,也易击穿,其损

坏后一般会出现变频器不能送电、保险熔断等现象,三相输入或输出端呈低阻值(正常时其阻值达到兆欧以上)或短路,在更换整流块时,要求其在与散热片接触面上均匀地涂上一层传热性能良好的硅导热膏,再紧固螺丝,如果没有同型号整流块时,可用同容量的其它类型的整流块替代,其固定螺丝孔,必须重新钻孔、攻丝,再安装接线,

(2)充电电阻易损坏 导致变频器充电电阻损坏原因一般是:如主回路接触器吸合不好时,造成通流时间过长而烧坏;或充电电流太大而烧坏电阻;或由于重载启动时,主回路通电和RUN信号同时接通,使充电电阻既要通过充电电流同时又要通过负载逆变电流,故易被烧坏,其损坏的特征,一般表现为烧毁、外壳变黑、炸裂等损坏痕迹,也可根据万用表测量其电阻判断。

西门子调速器其他故障:上电跳闸,运行炸可控硅,模块坏,IGBT烧,通电烧保险,无励磁电压,报励磁故障,励磁过流,速度不可控维修,超速维修,带负载报故障维修,冷却风机坏维修,散热风扇坏维修,直流调速装置风扇销售,励磁板销售,电源板销售,可控硅销售,晶闸管销售,熔断器销售,主板销售,面板销售,扩展板销售,CBP2板销售,通讯板销售,脉冲触发板销售,转速度不稳定维修,可控硅晶闸管烧维修,直流调速装置无显示维修,A018,A015,运转速度不连贯维修,高速不稳定维修,低速不稳定维修,启动合闸跳保险维修,运转不出力维修,控制板维修等等。

西门子调速器常见维修故障报警:F001 电子板电源故障 F004 电源电路板缺相故障 F005 励磁板故障 F006 欠电压故障 F007 过电压故障 F008 F009 进线电源频率故障 F011 GSST1 电报故障 F012 GSST2 电报故障 F013 GSST4 电报故障 F030 电枢电流过大导致脉冲封锁 F031 速度调节器监控 F038 超速 F040 故障激活 F042 测速机故障 F046 模拟可设置输入故障 F048 编码器故障 F050 优化不通过 F052 优化中断 F062 内部存储器故障