

地坪耐磨车库管理系统车库环氧自流平混凝土地坪

产品名称	地坪耐磨车库管理系统车库环氧自流平混凝土地坪
公司名称	北京腾辉旭日科技发展有限公司
价格	100.00/平方米
规格参数	品牌:绿骋 型号:现场量尺定制 产地:北京
公司地址	北京市朝阳区建国路15号院甲1号北岸1292三间房创意生活园区4-222
联系电话	15313657776

产品详情

底中面的问题

首先底漆不干的情况下，就开始施工面漆；其次底漆和面漆的色差；三没涂底漆或基层中含有色物质；四底漆中含有有机颜料；解决方案

- 1、施工时，首先要按照施工要求去施工，地坪耐磨每一道工序要干透、方可进行下一道工序的施工。
- 2、使用腾辉旭日公司的产品，地坪耐磨底漆中不含有机色料，所以不会存在色差问题。

地坪缩孔问题

涂料表面与底材表面张力相差较大，环氧涂料流动性和流平性低，基面表面有油污或水，涂料添加消泡剂比例不对等都地坪缩孔问题。解决方案

- 1、地坪漆施工前，先检查地坪漆材料质量，车库管理系统确认地坪漆是否配套，核实准确无误后方可施工。
- 2、入场前清理施工现场，保持施工现场干净整洁，其次清理施工工具和设备，涂装前要清理干净后方可施工。
- 3、底层打磨是一定要磨平，车库管理系统不能出现坑洼或者漏磨的地方；打磨产生的粉尘也要清理干净后，然后再进行下一步施工工作。

面漆脱落问题

面漆脱落与中底层不匹配；中底涂未做处理直接涂面涂；解决方案

- 1、采用配套的底漆、中涂、面漆，混凝土地坪严禁材料混搭使用；
- 2、面漆施工前，底中层必须打磨好，清扫表面的灰尘，以便增加低中面的附着力；

不具备耐磨的功能问题

- 1、面漆本身不具备耐磨，未达到国标；
 - 2、收工完成后地坪保养及使用不当造成的；解决方案
- 1、采用腾辉旭日公司的产品，质量有保证以及具有专业的施工团队；
 - 2、按照要求对施工完成后的地坪进行专业的保养：

(1) 边操作边施工的情况下，车库环氧自流平环境要有足够分割区，以免灰尘、粉尘等渗入未干透的漆膜里；

(2) 针对受污染的区域，比较明显的地方每天要清洁1~2次；

(3) 如果地面有杂质或者颗粒、车库环氧自流平泥浆等应及时打扫干净，以免碾磨地面，减少磨损；

(4) 如果重型车间，叉车、铲车卸载时应注意避免拖拽划伤地面；

(5) 如有漏油地方，要用锯末常常清洁，避免油变质、吸附灰尘，成为顽固性污迹。

(6) 如果大的漆膜受到破损，应及时像施工单位报修；用水冲洗地面时，应避免油水混合物沉积在破损处；

其他问题及处理办法

漆面花的原因：在施工过程中，涂料没有充分搅拌均匀、涂抹匀或者涂料组分变质等造成的。解决的方法：就是在施工的时候，混凝土地坪严格按照面漆的比例搅拌均匀后再施工。

面漆露底的原因：面漆厚度不达标、涂布不均匀、面漆颜色较浅等。解决方法：施工时漆膜必须达到一定的厚度，要均匀的涂布、选用色泽较深的面漆。

绿聘地坪隶属于[北京腾辉旭日科技发展有限公司](http://www.thxr88.com)

是一家集研发、生产、销售及安装、服务为一体的技术企业，产品主要包括智能收费系统、智能道闸、各种材质地坪漆、门禁监控系统、车辆引导系统、交通设施等，承接北京、河北、天津、内蒙古等工程。如果您还想了解更多相关信息，请联系北京腾辉旭日科技发展有限公司，公司网址：www.thxr88.com，咨询电话：18901116887，17310139869谢谢！