

呼和浩特铝包木 阳光房铝包木施工 德亚铝业

产品名称	呼和浩特铝包木 阳光房铝包木施工 德亚铝业
公司名称	玉泉区德亚型材经销部
价格	面议
规格参数	
公司地址	呼和浩特市玉泉区闽兴建材市场新不锈钢区1010号
联系电话	13664886375

产品详情

门窗验收时常被忽略的问题

门窗设计在规范中有严格要求，但在验房过程中，却发现一些楼盘的门窗从设计、施工到安装细节等方面都存在不同程度的瑕疵，成为目前收房业主普遍面对的问题。这些问题如不及时发现并进行整改，将会给业主日后的使用带来麻烦。我们为业主总结出验收门窗时容易忽略的6大热点问题。

一、窗扇下框没有安装安全玻璃出于安全起见，对窗户玻璃的安装也有硬性规定。根据《建筑安全玻璃管理规定》，窗户铝包木价格，玻璃底边离终装修面小于50厘米的玻璃必须使用安全玻璃。如今很多户型都设计有飘窗，但在飘窗下方固定扇玻璃却难以找到3C标识，不是安全玻璃，存在安全隐患。

提醒：门窗玻璃，事关人身安全，业主在飘窗下方固定扇玻璃看不到3C标识的，须要求开发商出示证明或材料进厂检验书，如不能证明是安全玻璃的，必须更换。六、门窗变形门窗变形问题在验房中较为普遍。如窗框被撞凹、门框破损、门扇有划痕等，这些都是工人在安装过程中马虎大意，或是安装晚不注意成品保护所致。这些问题轻则影响美观，重则导致门窗无法关闭，有安全隐患。提醒：门窗即使有轻微变形也要及时修复，否则天长日久，变形加重，不仅影响美观，门窗的使用也会成问题。

欢迎您拨打图片上的电话联系我们，获取更多优惠哟~~~

滑撑的材质

质量差的滑撑使用一段时间会出现松脱，严重的会导致窗扇脱落而产生安全隐患。高品质的滑撑在材质方面有什么要求？

滑撑一定要防锈蚀，因为如果生锈就会影响滑动顺畅性，并且降低滑撑的力学性能，会导致断裂。要有好的耐锈蚀性能就要选用高牌号300系列以上的不锈钢材质，例如304号不锈钢，这类不锈钢耐腐蚀性能高，而且强度和韧性高，而2字头的低牌号不锈钢例如201、202虽然价格低但耐锈蚀能力比300系列要低。而且304号不锈钢有较高的耐磨性。此外，滑撑的厚度也影响着承载力，窗扇较重时选用厚度在2.5以上的滑撑。

欢迎您拨打图片上的电话联系我们，获取更多优惠哟~~~

门窗验收时常被忽略的大问题

门窗设计在规范中有严格要求，但在验房过程中，却发现一些楼盘的门窗从设计、施工到安装细节等方面都存在不同程度的瑕疵，成为目前收房业主普遍面对的问题。这些问题如及时发现并进行整改，将会给业主日后的使用带来麻烦。我们为业主总结出验收门窗时容易忽略的6大热点问题。

一、门窗尺寸不合规前期设计不合理，后期往往难以整改，也将给业主日后生活带来不便。比如，窗户铝包木设备，门窗设计在规范中有严格要求，但在验房过程中，却发现一些楼盘的门窗并没有按要求进行设计，给业主的后期装修或生活遗留了难题。像是新房的门洞太窄，宽度只有76厘米，不符合《住宅设计规范》关于门洞宽度为90厘米的规定。

提醒：业主验收房屋时，阳光房铝包木施工，带上一把卷尺，随时测量一下门洞、窗户尺寸是否一致，一旦发现设计有问题，应及时找开发商做补救措施。二、门窗底框无泄水口另一个突出的设计缺陷是门窗底框没有设置泄水口，这个问题在多个楼盘中出现。如不及时发现并整改，一到雨天，雨水渗进门窗底框，无法及时排出，形成积水腐蚀门窗框，缩短门窗使用寿命。如果业主在验房时不去检查，这个安装问题就会遗漏留给业主，等装修入住后才发现问题，呼和浩特铝包木，那时又去找谁？所以业主在验房时每一部位都要仔细检查，发现问题应及时要求开发商整改。

欢迎您拨打图片上的电话联系我们，获取更多优惠哟~~~

呼和浩特铝包木-阳光房铝包木施工-德亚铝业(推荐商家)由玉泉区德亚型材经销部提供。“型材,塑钢,断桥,不锈钢”就选玉泉区德亚型材经销部（www.dyly8888.com），公司位于：呼和浩特市玉泉区闽兴建材市场新不锈钢区1010号，多年来，德亚铝业坚持为客户提供好的服务，联系人：刘经理。欢迎广大新老客户来电，来函，亲临指导，洽谈业务。德亚铝业期待成为您的长期合作伙伴！

