

## 1800型两辊油面机 小党纺织机械销售部

产品名称	1800型两辊油面机 小党纺织机械销售部
公司名称	吴江区盛泽镇小党纺织机械销售部
价格	面议
规格参数	
公司地址	苏州市吴江区盛泽镇新杭路371号
联系电话	15106258538

### 产品详情

小党纺织后整理设备中心专业生产涂层机，定型机，印花机，水洗机，磨毛机，吸毛机，压光机，压花机，切边机，上卷机，验布机等等后整理设备！欢迎新老客户光临指导！

压光工艺指将上过光的印刷品待干燥后，经压光机热压辊热压及冷却成品的过程。它是上光的深加工工艺，可使上光涂布的透明涂料更加具有致密、平滑、高光泽亮度的理想镜面膜层效果，可提高印刷品的档次感与市场竞争力。

小党纺织后整理设备中心专业生产涂层机，定型机，印花机，水洗机，磨毛机，吸毛机，压光机，1800型两辊油面机价格，压花机，切边机，上卷机，验布机等等后整理设备！1800——3200有效门幅现货充足辊类：电加热辊，尼龙辊，橡胶辊，羊毛脂辊，棉花辊，轧水辊，硅胶辊，导布辊等等工业胶辊的制造！欢迎新老客户光临指导！

#### 压光工艺常见问题及解决方案 膜面起泡

##### 原因

- 压光带温度过高，使涂料层局部软化。
- 上光涂料同压光工艺条件不匹配，印刷品表面的涂料层冷却后，同压光带剥离力差。
- 压光压力过大。
- 纸张温度大或温度不均。

解决

- a、适当降低压光温度
- b、降低压光机速，1800型两辊油面机，改善涂料与工艺条件使之匹配，增强剥离力。
- c、减少压力
- d、注意保持纸张干燥、温度均匀

小党纺织后整理设备中心专业生产涂层机，定型机，1800型两辊油面机哪家好，印花机，水洗机，磨毛机，吸毛机，压光机，压花机，切边机，上卷机，1800型两辊油面机报价，验布机等等后整理设备！1800——3200有效门幅现货充足辊类：电加热辊，尼龙辊，橡胶辊，羊毛脂辊，棉花辊，轧水辊，硅胶辊，导布辊等等工业胶辊的制造！欢迎新老客户光临指导！

胶辊的正确使用方法

胶辊轴头、轴承应保持良好的润滑。我们知道，胶辊轴头、轴承的精度直接如何，直接影响到传墨、布墨的效果。若润滑不良引起胶辊轴头，轴承的磨损、间隙，必然导致印刷墨色不均匀的弊病。同时也会因跳胶、滑胶等不良情况引起印刷杠痕。所以，平时应勤给胶辊轴头、轴承加注润滑油，以防止机件磨损胶辊的正常使用，确保印刷质量。

1800型两辊油面机-小党纺织机械销售部由吴江区盛泽镇小党纺织机械销售部提供。“纺织机械零售及维修”就选吴江区盛泽镇小党纺织机械销售部（[www.xiaodang-fangzhi.com](http://www.xiaodang-fangzhi.com)），公司位于：苏州市吴江区盛泽镇新杭路371号，多年来，小党纺织后整理设备中心坚持为客户提供好的服务，联系人：党先生。欢迎广大新老客户来电，来函，亲临指导，洽谈业务。小党纺织后整理设备中心期待成为您的长期合作伙伴！