

湖州西门子触摸屏维修-合作双赢-十多年维修经验

产品名称	湖州西门子触摸屏维修-合作双赢-十多年维修经验
公司名称	上海市渠利自动化科技有限公司
价格	.00/台
规格参数	SIEMEN:诚信为本,快速修复 西门子:技术精湛,收费合理 德国:有实力承诺,有能力担当
公司地址	上海市松江区新界路1号10号楼B210
联系电话	021-67896629 15221677966

产品详情

湖州西门子触摸屏维修-合作双赢-十多年维修经验，西门子触摸屏维修公司，西门子触摸屏不能跟PLC通讯维修，西门子触摸屏DP通讯口坏维修，西门子触摸屏显示井号维修，快速西门子触摸屏维修中心，上海西门子触摸屏维修，西门子触摸屏黑屏维修，西门子触摸屏上电无反应，上电烧，渠利维修，PWR灯不亮但其他一切正常，双串口无法通讯，主板松动，485串口通讯不良，触摸屏上电无反应，通讯不良，画面不能切换，触摸死机等。

湖州西门子触摸屏维修-合作双赢-十多年维修经验规格型号维修：

63637-1LL00-0FX1(OP37)、63637 - 1PL00 - 0AX0 (TP37)

63627 - 1QL01 - 0AX0 (TP27) 63607-1JC20-0AX1 (OP7\DP)、

63617-1JC20-0AX1 (OP17\DP)、63617-1JC00-0AX1 (OP17\PP)

63627-1JK00-0AX0 (OP27)、63627-1LK00-1AX0 (OP27)

63637-1LL00-0AX1 (OP37)、63 637-1LL00-0FX1 (OP37)、

63637-1ML00-0FX0 (OP37)、63637-1ML00-0CX0 (OP37)

63627-1NK00-2AX0 (TP27)、63607-1NH01-0AX0 (TP7)

63627-1QK00-2AX0 (TP27)、66545-0BA15-2AX0 (TP170A)

66545-0BB15-2AX0 (TP170B)、66545-0BC15-2AX0 (TP170B)

66545-0CA10-0AX0 (TP270)、66545-0CC10-0AX0 (TP270)

66545-0AG10-0AX0 (TP270)、66545-0DA10-0AX0 (MP370) 1.1FC105功能描述SCALE (FC105) 功能将一个整形数INTEGER (IN) 转换成上限、下限之间的实际的工程值(LO_LIMandHI_LIM), 结果写到OUT。公式如下：
$$OUT = [((FLOAT(IN) - K1) / (K2 - K1)) * (HI_LIM - LO_LIM)] + LO_LIM$$
常数K1和K2的值取决于输入值 (IN) 是双极性BIPOLAR还是单极性UNIPOLAR。双极性BIPOLAR：即输入的整形数为-27648到27648，此时K1=-27648.0，K2=+27648.0单极性UNIPOLAR：即输入的整形数为0到27648，此时K1=0.0，K2=+27648.0如果输入的整形数大于K2，输出(OUT)限位到HI_LIM,并返回错误代码。