

龙胜空调维修拆装龙华格力空调清洗保养

产品名称	龙胜空调维修拆装龙华格力空调清洗保养
公司名称	深圳市昌盛制冷设备有限公司
价格	120.00/台
规格参数	
公司地址	深圳市罗湖区黄贝街道黄贝岭社区深南东路1002号黄贝岭下村179-1栋202（注册地址）
联系电话	0755-21523942 18098971357

产品详情

龙胜空调维修拆装龙华格力空调清洗保养，龙胜空调维修拆装<http://www.greektfw.com> 服务电话0755-21523942 谈谈修空调的时候必须严格遵循科学的程序办事，切忌在情况不清、故障不明、心中无数时就盲目行动，随意拆卸。这样做的后果往往会使已有的故障扩大化，增大运行成本，缩短设备的正常使用寿命，导致设备提前报废。空调故障和大家分享变频空调不制冷的一个维修案例，变频空调不制冷是什么故障呢，变频空调不制冷是什么原因引起的呢，该从哪方面下手呢，下面空调故障代码网就为分享一下，要是哪里说的不对还请指教。

变频空调不制冷的维修案例

故障现象变频空调不制冷.内机运行3分多钟工作正常,没有故障代码,

故障检测：到外机一看.外风机正常转动.听不到压缩机工作的声音.拆开看到工作灯没有规则的闪动，无法查到故障代码.测量所有工作电源.都正常.断电,在路测量模块的电阻值正常,模块没有什么温度.模块可能没有工作.开机测量模块的输出电压,没有.这时测量模块的驱动电压,有一组没有电压,查看模块的驱动脚到cpu输出脚是通的没有断线(这时表笔压在cpu输出脚上).这时压缩机突然起动了.看来这一段有虚焊的地方。

故障排除：断电把cpu输出重新焊接一下(模块驱动脚细看了没有问题).电路板恢复原位,开机空调正常。

经验总结：修空调时不要过分依赖故障代码，因为每一台机器都是先有故障，随后才有代码的，依赖故障代码会使我们的思路变得越来越窄，维修过程中我们应根据故障现象结合机器的工作原理进行分析，才能准确地解决问题。