

龙华高峰空调移机安装维修漏水不制冷

产品名称	龙华高峰空调移机安装维修漏水不制冷
公司名称	深圳市昌盛制冷设备有限公司
价格	120.00/台
规格参数	
公司地址	深圳市罗湖区黄贝街道黄贝岭社区深南东路1002号黄贝岭下村179-1栋202（注册地址）
联系电话	0755-21523942 18098971357

产品详情

龙华高峰空调移机安装维修漏水不制冷，龙华空调维修拆装<http://www.greektfw.com>服务电话0755-21523942谈谈漏水原因。

空调漏水不制冷—排水管有问题

排水管道质量问题。有的排水管道质量不好，易老化松弛，造成管道形状弯曲，引发排水不畅。有时候排水管发生被脏东西给堵住了，导致排水不能顺畅流出来了，也会让室内机出现漏水的情况，此时是需要及时将脏东西给弄出来，或是将质量不好的排水管给更换掉了，或是将弯曲的排水管给弄直了，让水能顺畅排放出去。

空调漏水不制冷—空调安装不牢固，移位造成的

如果在安装空调的时候，工作人员工作没有做到位，没有安装牢固，使用长时间之后出现了移位情况，导致排水管道位置发生变化，造成排水困难。针对这种情况，是需要及时将空调室内机安装牢固的，小心出现移位情况。

空调漏水不制冷—保温材料太薄

如果家用空调配管上的结露水了，这可能是因为管路上的保温材料质量太差或太薄，管内制冷剂通过的时候，容易出现结露水。这种情况是需要选择使用质量比较好的保温材料，切切实实发挥保温效果，减少出现结露情况。

空调漏水不制冷—空调长时间不清洗

当空调使用很长一段时间，没有及时清洗的话，容易出现过滤网脏物严重未能及时清洁或过滤网破损，引起蒸发器变形，使得其不能及时滴入槽内。还有交换器、散热器等部位也是需要经常去清洗的。过滤

网用户可以自己清洗，但是自己不能清洗的，还需要请专业的工作人员上门提供专业而彻底的清洗。

其实这种不制冷漏水原因并不是上面的原因，而是空调缺氟造成内机结冰不制冷而漏水。