

# 道真县生物颗粒燃料

产品名称	道真县生物颗粒燃料
公司名称	都江堰市红文再生资源加工厂
价格	.00/个
规格参数	
公司地址	四川省成都市都江堰市崇义镇江安社区4组148号
联系电话	15198011842

## 产品详情

遵义道真县红文生物质颗粒有限责任公司13790219010，生物颗粒燃料在熔铝全过程中，会出现打火不成功，其原因是什么呢：一、倘若只出现一次，一般为点火丝没有装好，若很多样品不断实验点火失败，倘若多次点火失败，则先检查点火丝有没有烧毁，点火丝没有烧毁；那么就理应注意以下难点了：

1、氧弹内部钳锅架是否短路故障常见故障。

2、打火力发电厂级与氧弹是否碰触优质，比如点火爪张得太开、打火力发电厂级脏、打火力发电厂级杆和爪是否有可塑性等。

3、可以用万用表测量打火力发电厂级两层面间，在点火时（可以手拉式在“系统配置调整”圆心点“点火一开始”）是否有点火工作标准电压（全自动量热仪为交流与沟通24V，微型计算机自动量热仪为直流电源24v），若没有一般为打火力发电厂级连线松动或点火pcb线路板坏。

二、若点火丝已烧毁：

1、搅拌常见问题，如搅拌杆卡死、搅拌时转时不旋转等。

2、内筒未渗漏或出水量不够，可以依据实验一开始时观察渗水是否一切正常。

3、若煤样已引燃有可能是试样热值过低，可以加防腐剂进行实验。

4、假若做苯甲酸实验，点火丝熔进苯甲酸里，有可能是氧弹芯座在清除后未擦洗、钳锅架与点火丝回路电阻非常大或苯甲酸原因。