

工艺质量样板制作 威海工艺质量样板 优良建材满意的选择

产品名称	工艺质量样板制作 威海工艺质量样板 优良建材满意的选择
公司名称	河南优良建筑工程有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	商丘市睢县湖东路御府公园
联系电话	15565834666 15565834666

产品详情

地下室机电变电所样板要求：1、装修层阴阳角顺直，平整度垂直度达标2、灯具安装整齐美观，设备安装排布合理规范3、墙上要有系统图、操作规程和管理制度4、防火门挡鼠板，高度不超过6005、采用复合盖板，防止静电、成排管道弯起点、弯起角度一致。、防火卷帘导轨保护采用实心砖砌成砖垛保护，抹灰平导轨面。现场文明施工及安全防护电梯井门洞口应设置栅栏防护门，防护门为高度不低于1.2m的金属栏门。栅栏门刷红白相间油漆。并在门口下部设200mm高挡脚板，上刷红白相间油漆。框架楼层临边的四周无围护结构时，必须设两至三道防护栏杆，栏杆高度不低于1.2m，立杆间距1.5m，工艺质量样板展示，并满挂密目安全网。

屋面作法样板工艺说明：女儿墙压顶做滴水线压顶外高内低，4%找坡卷材的搭接长度：不小于100单砖立砌保护SBS卷材防止晒裂。卫生间样板工艺说明：增加同层排水，防止沉池积水造成渗漏；所有带水周边增加200高素混凝土反坎；管道安装位置确保洁具安装空间。管井样板工艺说明：水管井周边做200高混凝土挡水坎，底部安装地漏；所有管道排布要求整齐标示清晰；同一排阀门成线，不同的管道阀门要求开启方向一致；管中管采用石棉水泥表面加防火胶泥封堵。机电综合管线样板工艺说明：空间管线尽可能采用共用支吊架做到整齐有序，威海工艺质量样板，走向和分色标示要清晰，管道保温要求严格合缝，排烟管道要求采用角钢法兰。

施工缝的不合理留置

原因分析

(1)在编制施工方案时，根据工程特点，工艺质量样板制作，施工缝的位置不明确。(2)因施工问题未经设计同意留下施工缝方案。(3)施工过程中出现紧急情况，无法按设计和施工方案要求设置施工缝。

预防措施

(1)在施工方案中应明确施工缝的位置。(2)因施工原因需要施工缝时，其位置应经设计认可。(3)施工前编制施工技术方要案要考虑应急施工缝的设置处理措施，施工期间做好相关交底和准备工作。砌筑工程-砂浆搅拌不计量，砂浆搅拌不准，工艺质量样板厂家，随意添加外加剂

原因分析

(1)不按砂浆配合比计量，搅拌采用体积比。(2)用于搅拌机械的卧式搅拌机。(3)在水泥砂浆中掺入微起泡剂，没有实验室出具的试验报告，降低砂浆的强度

工艺质量样板制作-威海工艺质量样板-优良建材满意的选择由河南优良建筑工程有限公司提供。河南优良建筑工程有限公司（www.tz1288.com）坚持“以人为本”的企业理念，拥有一支技术过硬的员工队伍，力求提供更好的产品和服务回馈社会，并欢迎广大新老客户光临惠顾，真诚合作、共创美好未来。优良——您可信赖的朋友，公司地址：商丘市睢县湖东路御府公园，联系人：彭总。