

德国奔驰大泵4144欧四水泵 奔驰OM501水泵

产品名称	德国奔驰大泵4144欧四水泵 奔驰OM501水泵
公司名称	邢台鹏诚电子科技有限公司-鹏诚奔驰卡车配件
价格	.00/个
规格参数	品牌:梅赛德斯奔驰Benz 型号:A5412002301 产地:德国
公司地址	桥西区钢铁北路522号
联系电话	1372-2938821 13722938821

产品详情

德国奔驰大泵4144欧四离心水泵 新款奔驰OM501离心水泵 德国奔驰卡车配件经销商

市场销售电话（手机微信）：13722938821

离心水泵罩壳的维修：

查验泵体和皮带轮有没有受损的，轻度损害可开展修补，损害比较严重则应予以拆换。当离心水泵罩壳与盖的融合面和罩壳与气缸套的融合面的平整度偏差超出规定值时要铣平。维修后罩壳与盖融合应对离心水泵滚动轴承孔的平整度偏差为0.05mm。当泵体内排气阀融合面有管沟、黑点时，运用铣刀铰销整平。针对损坏过大的可镶好带凸台的套来修补。若离心水泵罩壳上面有丝孔外螺纹毁坏，可扩张直径后再攻出外螺纹或补焊后再打孔攻出外螺纹。

离心水泵轴的维修：

查验离心水泵轴有没有弯折，电动机轴损坏是不是超出规定值，轴承端盖外螺纹有没有受损的。离心水泵轴弯折超过0.05mm时，用冷挤压校准，折弯量约5倍于轴向圆柱度值，并滞留2min，校准后轴向圆柱度量应不超0.11mm。若离心水泵电动机轴磨损害圆，则应开展光磨和不锈钢修补或镀铁修补。离心水泵轴与滚动轴承内孔的相互配合空隙一般为-0.020.04mm，超过0.03mm时，能用电镀工艺增加电动机轴修补。