

钢五柱暖气片 GZ506暖气片 钢制暖气片报价 柱型散热器

产品名称	钢五柱暖气片 GZ506暖气片 钢制暖气片报价 柱型散热器
公司名称	河北冀明昊暖通设备有限公司
价格	16.00/片
规格参数	品牌:中春暖通 型号:GZ506 产地:河北衡水
公司地址	衡水市冀州区高新工业园区（永兴路与团结大街交叉口）
联系电话	13102755322

产品详情

1.暖气整体不热

暖气放气以出现此故障，一般是暖气前的阀门关了，把供、回水阀门打开即可。

2.暖气一半热一半不热，暖气内有水响声。

出现此故障的原因是暖气里气未放净，需打开气阀放气，直到有水流出即可。在暖气调节阀的另一端，有一个可以用螺丝刀调节的放气阀门，逆时针旋松，将暖气片

中的空气放出来，暖气就能够变热了。需要多次进行放气，一次两次不足以放干净，隔一会放一次即可。直到放尽为止。卫生间的暖气放气阀门在暖气的顶端。

提醒您：操作后，故障仍不能排除时，通知维修人员。

3.一户里，有的暖气热有的暖气不热

出现这种情况，主要是各个暖气的流量不均匀，即阻力分配不均匀，需分别调节各个散热器的进水阀门。经过调试后，即可解决此问题。