

# 精密机械加工 机械加工 威仕加数控设备公司

产品名称	精密机械加工 机械加工 威仕加数控设备公司
公司名称	东莞市威仕加数控设备有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	东莞市道滘镇大罗沙村创业园7路1号
联系电话	13318801266

## 产品详情

机械加工的涂装即是对机械加工件的金属和非金属表面覆盖保护层或装饰层。那么进行机械加工后的工件对涂装有什么要求呢？

- 1.需要进行涂装的机械加工工件表面在涂装前，必须将铁锈、氧化皮、油脂、灰尘、泥土、盐和污物等去除。
- 2.除锈前，先用、碱液、乳化剂、蒸汽等除去工件表面的油脂、污垢。
- 3.经喷丸或手工除锈的待涂表面与涂底漆的时间间隔不得多于6h。
- 4.铆接件相互接触的表面，机械加工，在连接前必须涂厚度为30~40 μm防锈漆。搭接边缘应用油漆、腻子或粘接剂封闭。
- 5.由于机械加工或焊接损坏的底漆，要重新进行涂装。

高精度零件加工是怎样处理偏差精密度难题的？

机械设备的迅速发展趋势，针对机器设备零件的精密度总有了更高的规定，而高精度的零件加工要求，就必须上海都昌工业对制作工艺开展改善。机械加工工艺是依据工程图纸对零件开展生产加工的全过程

，铣床机械加工，制作工艺不仅一种，针对一种工业设备的零件来讲，精密机械加工，会应用到多种多样制作工艺，才可以成形。这就必须公司和生产加工工作人员解析每一种制作工艺的优点和缺点后综合性挑选一种合适的制作工艺。有效的提升零件精密度及其使用期，提升零件加工达标率等。

生产类型通常分为三类:

- 1.单件生产:单个地生产不同结构和不同尺寸的产品，并且很少重复。
- 2.批量生产:一年中分批地制造相同的产品，制造过程有一定的重复性。批量生产的零件
- 3.大批量生产:产品的制造数量很大，大多数工作地点经常是重复进行某一个零件的某一道工序的加工。

机械零件是由若干个表面组成的，研究零件表面的相对关系，必须确定一个基准，基准是零件上用来确定其它点、线、面的位置所依据的点、线、面。根据基准的不同功能，基准可分为设计基准和工艺基准两类。

精密机械加工-机械加工-威仕加数控设备公司(查看)由东莞市威仕加数控设备有限公司提供。东莞市威仕加数控设备有限公司(www.dgweishijia.cn)是从事“精密数控龙门铣，摇臂钻床，简易数控龙门铣”的企业，公司秉承“诚信经营，用心服务”的理念，为您提供高质量的产品和服务。欢迎来电咨询！联系人：余总。