

# 威酷值得信赖 5匹格力中央空调报价 南沙5匹格力中央空调

产品名称	威酷值得信赖 5匹格力中央空调报价 南沙5匹格力中央空调
公司名称	广州威酷机电科技有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	广州市天河区黄村大道福元南路4号达维商务中心1219-1220房
联系电话	13922360798 13922360798

## 产品详情

### 约克部件简称

约克空调-广州威酷机电科技有限公司是约克空调华南地区区域经销商及约克空调商用中央空调的代理商，有着长期良好的合作关系。联系我司可了解约克商用中央空调价格、工厂中央空调安装、商用变频中央空调报价、办公室中央空调价格、机场中央空调厂家维修等等。让生活，爱、美、信。作为低碳经济的倡导者和实践者。欢迎电联洽谈！

### 部件简称

UPG机组线路图符号，

EMI 滤波器，

ALM 报警1灯，

C1-C2 风机电容器，

RV1-RV2 四通阀，

PW1-PW2 压缩机排气温度保护，

EXT 外部连锁开关，

O/L3 水泵热继电器，

PC 水泵接触器，

ST1-ST5 温度传感器，

MP 水泵，

HT1-HT2 压机曲轴箱加热，

FLS 水流开关，

FA-FB风机电机，

LP 系统低压开关，

HP 系统高压开关，

PSF 相序保护器，

QF 断路器，

FH-FL 风机中间继电器，

KM1-KM2压机交流接触器，

MC1-MC2压缩机

## 约克空调值得信赖不止舒适，约克更注重健康

约克空调-广州威酷机电科技有限公司是约克空调华南地区区域经销商及约克空调商用中央空调的代理商，有着长期良好的合作关系。联系我司可了解约克商用中央空调价格、工厂中央空调安装、商用变频中央空调报价、办公室中央空调价格、机场中央空调厂家维修等等。让生活，爱、美、信。作为低碳经济的倡导者和实践者。欢迎电联洽谈！

安心睡眠，用心呵护！改善家居环境，开启全新绿色生活!全季节环保，营造健康舒适空间！

### 1.长寿耐用

机组机体采用机组机体采用环氧树脂喷涂的镀锌钢板，保证外壳不会生锈。

### 2.接管方便

根据用户现场安装条件，水管从机器两侧都能连接到机器上。

### 3.外型美观

水泵内置，机组外型简洁，南沙5匹格力中央空调，美观，占地面积小。

#### 4.安装灵活

机组斜上排风，可以避免季节风的影响，还可根据用户的需要选用备选件，将其改为上排风或侧排风。机组厚度仅为500mm。

#### 5.运行宁静

机组采用涡旋式（5HP单相双压缩机系统用了一台旋转式）压缩机，风机采用低噪音风机，保证机组运行宁静。

#### 6.换热

空气侧换热器采用内螺纹铜管和亲水铝箔，5匹格力中央空调批发，使机组运行。

单冷机组可选用城市供热管网或热水锅炉制热。

#### 8.工作范围大

制冷时温度可高达43 ° C，制热时环境温度可低至-10 ° C。

#### 9.远程控制

机组中留有远程控制端口，可实现与室内风机盘管联控，方便用户使用

约克空调-广州威酷机电科技有限公司是约克空调华南地区区域经销商及约克空调商用中央空调的代理商，5匹格力中央空调报价，有着长期良好的合作关系。联系我司可了解约克商用中央空调价格、工厂中央空调安装、商用变频中央空调报价、办公室中央空调价格、机场中央空调厂家维修等等。我们的责任：纷繁世事，不变初衷。让我们携起手来，托付诚信，和谐共赢，我们真诚期待并用尚佳的产品与服务为您的事业创造价值！

约克空调不制冷的原因一：空调的功率不够，这也是一种常见的不制冷的原因之一，但引起这种不制冷的原因又是多种的，比如：小功率空调管大面积的房间，而有的虽然空调功率与房间面积看起来是匹配的，这个时候就需要使空调的功率空间所需求的制冷量想匹配；改变使用环境的条件；增加使用环境的密闭性；减少空调使用环境中的制热源等方面入手来解决不制冷的的问题。

约克空调不制冷的原因二：空调长时间不清洗保养，由于室外机装在室外，经过长时间的使用会使得散热器上面吸附很多的灰尘垃圾等脏物，这样散热器的散热效果差而使得空调不制冷；另外，对于空调保养的长时间不闻不问会使得房间空气的不卫生，更易患空调病，耗电量的增加，减短空调使用寿命，建议定期清洗保养空调，使得干净的室外机更容晚散热。

约克空调不制冷的原因三：外界环境温度过高，这种不制冷的情况常见于我们的室外机装比较封闭的空间或外机周围的温度过高，这样就极其容易由于室外机所在的小空间的不空气不流通，导致散热器散出来的热量没办法流走而使得空调不制冷；还有一种大家比较普遍的说法就是当室外温度超过43度的候，大多数空调难以把室内热量通过室外机的散热器传递给室外，这样也会造成空调不制冷。

约克空调不制冷的原因四：空调因安装的不合理，导致室外机与室内机之间的铜管过长，建议减短空调室外机与室内机之间的铜管长度。

约克空调不制冷的原因五：经常达不到正常的电压，5匹格力中央空调安装，供电的电压不够，供电电压不稳定，特别是用电高峰时比较容易出现这种现象。当然，这种问题就显然不是一个有技术的空调维修师傅能够解决的了，我们必须从提供稳定的电压方面入手来解决问题，在夏天的时候本来就是用电的高峰期所以说电压不稳定可以理解，但是如果都不能正常启动空调的话，建议和当地供电相关部门联系来解决此问题。

威酷值得信赖-5匹格力中央空调报价-南沙5匹格力中央空调由广州威酷机电科技有限公司提供。广州威酷机电科技有限公司（[www.greeing.com](http://www.greeing.com)）坚持“以人为本”的企业理念，拥有一支技术过硬的员工队伍，力求提供更好的产品和服务回馈社会，并欢迎广大新老客户光临惠顾，真诚合作、共创美好未来。威酷机电——您可信赖的朋友，公司地址：广州市天河区黄村大道福元南路4号达维商务中心1219-1220房，联系人：李先生。同时本公司（[www.gzgreet.com](http://www.gzgreet.com)）还是从事广州格力中央空调，格力中央空调价格，格力中央空调安装的厂家，欢迎来电咨询。