

江山钻水井电话 江山专业打井

产品名称	江山钻水井电话 江山专业打井
公司名称	苏州恒源钻井工程有限公司
价格	.00/个
规格参数	
公司地址	苏州市南环西路140号426室
联系电话	13216858558 13052877727

产品详情

江山钻水井电话 江山专业打井

钻井机有时候会出现打滑的现象，为什么会出现这一现象？如何解决？

为什么会出现打滑现象：

出现打滑现象的时候，打井机在此时掉下的渣土已失去实土原有的整体性，二次下钻后，齿尖直接插入渣土内，钻斗底板面直接压在渣土上，随着钻斗旋转钻进，便把掉下的渣土高低不平及缝隙完全压实,当渣土不能在压缩时，底板的平面被渣土托住，斗齿便在早已划出的沟槽内反复地旋转。此时形成三层，层是反复旋转的钻斗，第二层是掉下的渣土既 夹层，第三层是未切削过的实土，由于钻斗与孔的直径相符，钻杆旋转又无阻力、无反作用力、无摩擦力、无加压力，底板与掉下的渣土在水或泥浆润滑下，便出现打滑现象。

苏州恒源钻井工程有限公司业务覆盖整个浙江省，我们是一支团结向上的打井降水队伍，本团队拥有先进洗井打井技术，技术力量雄厚，设备先进，低廉的价格，较高的质量，满意的服务，信赖的选择。为了客户的利益，为了客户的质量，为了能够让客户们放心，请选择我们。公司拥有正远SL-600型岩石钻井，阿特拉斯1200空压机3台，正远SL-350型岩石钻机，正远SL-1000型岩石钻机，寿力1200空压机1台，专业打山区地形，日钻百米不用水电。