

柴油发电机组厂家 平阴柴油发电机组 济南瓦特机电设备公司

产品名称	柴油发电机组厂家 平阴柴油发电机组 济南瓦特机电设备公司
公司名称	济南瓦特机电设备有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	济南市槐荫区党杨路大杨工业园西首
联系电话	15553188388

产品详情

{济柴190维修}--增压器及进排气

济南瓦特机电设备有限公司是一家集研发、生产、销售、维修与一体的大型电力供应企业，公司配有各类{柴油发电机组}和{燃气发电机组}以及移动拖车、{静音型发电机组}、{全自动发电机组}等，欢迎新老客户来电咨询或登录网址了解更多。以下简单介绍一些关于{济柴190}系列维护保养方面的知识：

{济柴190维修}-- 增压器及进排气管：

- 1、检查支撑体轴承座孔，浮动轴承内径、外径、转子轴轴径；
- 2、检查涡轮壳、压气机壳及支撑体不得有裂纹；
- 3、增压器装配好后，用手转动转子，应无卡滞、擦碰现象、轴向间隙应符合大修技术标准；
- 4、进、排气管不得有裂纹，各连接平面应平整，螺孔无断扣及脱扣现象；

启动系统：

- 1、启动马达定子不得有裂纹，柴油发电机组配件，内孔应光滑无严重拉伤；
- 2、输出轴与离合器套的花键不得有崩缺、歪扭现象；
- 3、启动小齿轮和主、被动传动齿轮应无严重啃伤缺陷；
- 4、启动开关性能应良好，导线绝缘良好无漏电。

{济柴190}系列的维护与保养

济南瓦特机电设备有限公司是一家集研发、生产、销售、维修与一体的大型电力供应企业，公司配有各类{柴油发电机组}和{燃气发电机组}以及移动拖车、{静音型发电机组}、{全自动发电机组}等，欢迎新老客户来电咨询或登录网址了解更多。以下简单介绍一些关于{济柴190}系列维护保养方面的知识：

关于排气烟色不正常

{190系列}柴油发动机工作运行时，正常排气烟色一般为淡灰色，平阴柴油发电机组，负荷较重时，则可能为深灰色。如果柴油发动机运转时排气冒白烟、黑烟或蓝烟，则说明排气烟色不正常。

(1) 排气时冒黑烟，排气时冒黑烟是由于柴油在燃烧室内不能燃烧，一部分碳元素烧不完，形成游离碳，悬浮在燃烧后的气体中，和废气一起排出，进排气通路不畅，空气滤清器污堵，排气阻力大，增压器堵塞，中冷器堵塞，气门间隙不正确。喷油器漏油，雾化不良，喷油泵供油定时不正确，柴油发电机组去哪里买，出油阀弹簧断裂或阀卡死，喷油泵个别油量调节齿圈松动，供油量过多，柴油机过载，柴油发电机组厂家，长时间怠速运转。以上排除方法：换空气滤芯，检查调整供油和高压油泵。

(2) 排气冒蓝烟：柴油发动机排气冒蓝烟，一般是由于大量机油窜入燃烧室后形成机油蒸气，随废气排除，造成的，机油液面过高，活塞环严重磨损，汽缸套、活塞磨损严重或刮伤，各活塞环开口重合，增压器油封漏油。以上排除方法：更换活塞环。

(3) 排气冒白烟。排气冒白烟是由于进入燃烧室内的柴油蒸发后为燃烧或燃烧室内进入水所造成的。中冷器漏水进入气缸内，冷却水温太低，燃油中有水，喷油器喷油嘴低速不雾化。

济南瓦特机电设备有限公司是集研发、生产、销售、维修于一体大型电力供应企业，公司拥有大型发动机车间，及高水平实验设备，技术力量雄厚。下面介绍济柴190柴油机维修大修故障排除方法。

故障原因
排除方法

冷却水温度过高--冷却系统故障

- 1、水箱内冷却水不足
- 1、添加冷却水
- 2、水泵供水不足
- 2、检修水泵
- 3、风扇胶带松弛
- 3、调整张紧轮
- 4、散热水箱芯子或冷却管路堵塞

4、清洗冷却系统

冷却水温度过高--使用与保养

1、水温表损坏

1、更换温度表

2、柴油机过载运行

2、降低负荷使用

冷却水中混有机油

机油冷却器铜管冻裂或腐蚀穿透

堵焊损坏铜管或更换机油冷却器芯子

柴油发电机组厂家-平阴柴油发电机组-济南瓦特机电设备公司由济南瓦特机电设备有限公司提供。济南瓦特机电设备有限公司（www.sdwat.com）拥有很好的服务与产品，不断地受到新老用户及业内人士的肯定和信任。我们公司是商盟认证会员，点击页面的商盟客服图标，可以直接与我们客服人员对话，愿我们今后的合作愉快！同时本公司（www.sdwatjgd.com）还是从事190柴油机，济柴190柴油机，济南柴油机厂的厂家，欢迎来电咨询。