

# 厦门光纤激光切割机 光纤激光切割机厂家 科普鑫宇

产品名称	厦门光纤激光切割机 光纤激光切割机厂家 科普鑫宇
公司名称	武汉科普鑫宇数控科技有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	武汉东湖新技术开发区光谷二路光谷新动力16幢901
联系电话	18672368436

## 产品详情

武汉科普鑫宇数控科技有限公司是一家专业研发、生产工业激光切割机的现代化制造企业，公司现有2000平米的标准化厂房。经过多年激光技术与各类人才的沉淀，拥有专业的技术团队、专家队伍。

) 光纤激光器的输出波长为1.064微米，厦门光纤激光切割机，是CO2波长的1/10，光纤激光切割机设备，输出的光束质量好，功率密度高，非常有利于金属材料的吸收，具有的切割、焊接能力，从而使加工的费用较低；

武汉科普鑫宇数控科技有限公司是一家专业研发、生产工业激光切割机的现代化制造企业，公司现有2000平米的标准化厂房。经过多年激光技术与各类人才的沉淀，拥有专业的技术团队、专家队伍。

使用注意事项：1、请确保电源插座接触良好并且地线可靠接地！2、请确保冷水机的工作电压稳定、正常！由于制冷压缩机对电源电压比较敏感，我公司标准产品的正常工作电压为200~250V(110V机型为100~130V)。如果确实需要更宽的工作电压范围，可以另行定制。3、电源频率不匹配会导致机器损坏！请根据实际情况，使用50Hz或60Hz的机型。4、为保护循环水泵，光纤激光切割机厂家，严禁无水运行！新机装箱前都排空了储水水箱，请确保水箱注水后再开机，否则水泵极易损坏。当水箱水位在水位计绿色（NORMAL）范围以下时，冷却机制冷量会轻微下降，请保证水箱水位在水位计的绿色（NORMAL）范围内。严禁使用循环泵排水！5、请确保冷水机入风、出风通道顺畅！冷水机上面的出风口距离障碍物要留有1250px以上的距离，侧面的入风口离障碍物要求距离在500px以上。6、入风口的滤网必须定期清洗！必须定期拆洗防尘网，防尘网严重堵塞会引起冷水机故障。7、请注意冷凝水的影响！当水温低于环境温度，并且环境湿度较大时，循环水管与被冷却器件表面会产生冷凝水。当出现以上情况时，建议调高水温或对水管与被冷却器件进行保温。8、本产品为工业设备，请勿让非专业人士操作。

武汉科普鑫宇数控科技有限公司是一家专业研发、生产工业激光切割机的现代化制造企业，公司现有20000平米的标准化厂房。经过多年激光技术与各类人才的沉淀，拥有专业的技术团队、专家队伍。

激光发生器由以往的崇洋媚外转变成国产激光器的天下了，金属激光切割机，由于进口的光纤器成本高，售后麻烦；国内光纤器逐步趋于稳定，售后便捷，成本造价相对降低；因此，现在1000瓦以下的低功率光纤激光切割机的主流激光发生器以国产品牌为主；

厦门光纤激光切割机-光纤激光切割机厂家-科普鑫宇(推荐商家)由武汉科普鑫宇数控科技有限公司提供。武汉科普鑫宇数控科技有限公司(www.kpxykj.com)是从事“自动控制技术产品,数控设备,光纤激光切割机”的企业，公司秉承“诚信经营，用心服务”的理念，为您提供高质量的产品和服务。欢迎来电咨询！联系人：徐总。