

天津富诺尔 涡旋空气压缩机厂商 秦皇岛涡旋空气压缩机

产品名称	天津富诺尔 涡旋空气压缩机厂商 秦皇岛涡旋空气压缩机
公司名称	富诺尔（天津）压缩机科技有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	天津市津南区八里台镇泰达工业园科达五路5-1号
联系电话	13920645318 13920645318

产品详情

企业视频展播，请点击播放

视频作者：富诺尔（天津）压缩机科技有限公司

空压机操作前，应该注意以下几个问题

在空压机操作前，应该注意以下几个问题：1. 保持油池中润滑油在标尺范围内，空压机操作前应检查注油器内的油量不应低于刻度线值。2. 检查各运动部位是否灵活，各联接部位是否紧固，润滑系统是否正常，电机及电器控制设备是否安全可靠。3. 空压机操作前应检查防护装置及安全附件是否完好齐全。4. 检查排气管路是否畅通。5. 接通水源，打开各进水阀，使冷却水畅通。空压机操作时应注意长期停用后起动前，必须盘车检查，注意有无撞击、卡住或响声异常等现象。机械必须在无载荷状态下起动，秦皇岛涡旋空气压缩机，待空载运转情况正常后，再逐步使空气压缩机进入负荷运转。空压机操作时，正常运转后，应经常注意各种仪表读数，并随时予以调整。

水路循环体系

冷却水通过管道进入空压机中心冷却器对一级紧缩排出的气体进行冷却降温，再进入后冷器对排气进行

冷却，另一路冷却水进水管通过主电机上部的两组换热器冷却电机绕组，还有一路对油冷却器进行冷却。

配电体系

空压机为2000kW高压电机(10kV)选用全压发动，操控柜为户内沟通、金属铠装抽出式开关设备，开关设备由固定的柜体和可抽出部件即手车两大部分所组成，完成操控、保护、监测的意图，具有“五防”功用。

风冷机风扇问题有风扇不转，风扇反相，2个风扇只开了一个哦等。风冷机型客户安装的排风管道方面的问题，有排风管道过风面积过小，排风管道过长，排风管道中间弯道过多，排风管道过长中间弯道多有没有安装抽风机，抽风机流量小于空压机原配散热风扇。温度传感器读数不准 电脑读数不准 机头问题，这个一般空压机机头轴承要求在20000-24000小时更换，因为空压机的间隙，平衡都是靠轴承来定位的，如果轴承的磨损增大，就会造成空压机机头产热量增加，涡旋空气压缩机哪家好，造成空压机高温。润滑油规格不正确或品质较差。螺杆机的润滑油一般均有严格要求，不能随意代用，应以设备使用说明书中的要求为准。

天津富诺尔(图)-涡旋空气压缩机厂商-秦皇岛涡旋空气压缩机由富诺尔（天津）压缩机科技有限公司提供。富诺尔（天津）压缩机科技有限公司（www.fu-air.com）在机械加工这一领域倾注了诸多的热忱和热情，富诺尔一直以客户为中心、为客户创造价值的理念、以品质、服务来赢得市场，衷心希望能与社会各界合作，共创成功，共创辉煌。相关业务欢迎垂询，联系人：张经理。