

混凝土钻孔 钻孔 晨晨承接多种工程

产品名称	混凝土钻孔 钻孔 晨晨承接多种工程
公司名称	广州晨晨建筑工程有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	广州市黄埔区联和路口山下村
联系电话	13544395395

产品详情

悬挑式钢平台额定载重量不得超过1吨，预埋结构中的两对U形钢筋环直径不得小于18mm，必须采用HPB235钢筋作U形环。预埋在结构中的反挂钢丝绳两对钢筋环直径应为25mm，前一道钢丝绳与平台夹角必须大于45度，在不能大于45度时，应隔层反拉，前后两道反拉钢丝绳不得共用一个钢筋环，其钢丝绳直径应为 19.5mm。钻孔服务热线。

施工用电： 外电防护、外电线路与在建工程脚手架、起重机械、场内机动车道的安全距离应符合规范要求，当安全距离不符合规范要求时，必须采取隔离防护措施，并悬挂明显的警示标志；外电架空线路正下方不得进行施工、建造临时设施或堆放材料物品； 施工现场起重机、物料提升机、施工升降机、脚手架应按规范要求采取防雷措施。钻孔服务热线。

产生孔径小于设计孔值现象称为缩孔，缩孔产生钢筋笼保护层过小及降低桩承载力的质量问题。产生原因：（1）钻机补焊不及时，严重磨损的钻锥钻出的比设计桩径稍小。（2）钻进土层中有软粘土，遇水膨胀后使孔径缩小。钻孔 服务热线。

清孔不彻底，泥浆中含泥块较多，在加上终灌拔管过快，引起桩顶周边夹泥，钻孔价格，导致保护层厚度不足。（4）孔中水头下降，对孔壁静水压力减小，导致局部对孔壁土层失稳坍塌，造成桩身夹泥或缩径。 监理要点：（1）经常检查钻具尺寸，并督促施工单位及时补焊或更换锯齿，有软素土时，采用失水率小的泥浆。（2）清孔时，要做到清渣而不清泥，防止清孔后浇的混凝土过程中局部坍孔，混凝土钻孔，导致缩径产生。 钻孔服务热线。

钻孔主要用于加工质量要求不高的孔，钻孔，例如螺栓孔、螺纹底孔、油孔等。对于加工精度和表面质量要求较高的孔，则应在后续加工中通过扩孔、铰孔、镗孔或磨孔来达到。扩孔是用扩孔钻对已经钻出、铸出或锻出的孔作进一步加工，以扩大孔径并提高孔的加工质量，扩孔加工既可以作为精加工孔前的预加工，也可以作为要求不高的孔的终加工。扩孔钻与麻花钻相似，但刀齿数较多，施工钻孔，没有横刃。钻孔服务热线。

与钻孔相比，扩孔具有下列特点：（1）扩孔钻齿数多（3~8个齿）、导向性好，切削比较稳定；（2）扩孔钻没有横刃，切削条件好；（3）加工余量较小，容屑槽可以做得浅些，钻芯可以做得粗些，刀体强度和刚性较好。扩孔加工的精度一般为 IT11~IT10 级，表面粗糙度 Ra 为 12.5~6.3 μm 。钻孔服务热线。

混凝土钻孔-钻孔-晨晨承接多种工程(查看)由广州晨晨建筑工程有限公司提供。广州晨晨建筑工程有限公司（www.chenchen168.cn）位于广州市黄埔区联和路口山下村。在市场经济的浪潮中拼搏和发展，目前晨晨建筑工程在工程施工中享有良好的声誉。晨晨建筑工程取得商盟认证，我们的服务和管理水平也达到了一个新的高度。晨晨建筑工程全体员工愿与各界有识之士共同发展，共创美好未来。