

安康东营比泽尔压缩机进水大修优选企业

产品名称	安康东营比泽尔压缩机进水大修优选企业
公司名称	青岛新源祥制冷设备有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	青岛市李沧区重庆中路
联系电话	13156050099

产品详情

新源祥制冷专业从事各种品牌压缩机维修，销售

主要品牌有 约克压缩机 开利压缩机 特灵压缩机 比泽尔压缩机 汉钟压缩机 复盛压缩机 如果您有需要我们可以完全合作共赢

国际上对压缩机的节能研究工作主要集中在几个方面：研究润滑特性、压缩机轴承部位的摩擦特性以降低摩擦功耗、提高压缩机效率；降低泄漏损失以提高压缩机的效率；采用变频或变容技术通过制冷系统的出力与用户负荷的匹配来实现节能，有关这方面的内容特别是变频技术已相对较为成熟且广为人知。气阀的研究是一个古老的课题但也是一个永恒的课题，改进气阀的设计以提高压缩机效率的研究永无止境也永有收获。这方面的研究非常之多，从气阀材料、运动规律、结构优化到适用理论、测试方法等包罗万象。总之，关于压缩机节能方面的研究已成为制冷行业的一个首要热点问题。

压缩机正常运行时高压压力显示

13 ~ 17k g/cm²为，但不得高于20k g/cm²当压力高于20k g/cm²时，高压开关跳脱请依附注（一）处理

~ 4.5k g/cm²为，但不得低于

2k g/cm²

, 低于2k g/cm

2. 低压跳脱请依附注（二）

处理。

当压缩机运行时高压和低压两者压差或相等时，即表示压缩机本身阀片

破损和断裂，请立即停止运转并通知公司派人处理。请注意以上状况是当压缩机

运行时，东营比泽尔压缩机进水大修，如没有运行高低压平衡仍属正常状况

4.1

系统

显示机组累计运行时间，并可通过按下“清除机组运行时间”按钮来清除此时间。可通过

左下角“功能菜单”直接选择需要进入的功能界面。如

(

图

4-2)

图

4-1

图

4-2

19

5

、故障查询

可通过“功能菜单”直接选择取此功能键后便可登录报警信息记录窗口，如上图

(

图

5-1)

。

在此可查询到故障发生、恢复

(

结束

)

日期

(

日期按

月

/

日

小时：分

的形式表示

)

、

安康东营比泽尔压缩机进水大修优选企业由青岛新源祥制冷设备有限公司提供。青岛新源祥制冷设备有限公司（www.qdxyxzl.com）坚持“以人为本”的企业理念，拥有一支技术过硬的员工队伍，力求提供更好的产品和服务回馈社会，并欢迎广大新老客户光临惠顾，真诚合作、共创美好未来。新源祥——您可信赖的朋友，公司地址：青岛市李沧区重庆中路，联系人：武经理。