

混凝土密封固化剂地坪施工工程 固化剂地坪 力川建筑有口皆碑

产品名称	混凝土密封固化剂地坪施工工程 固化剂地坪 力川建筑有口皆碑
公司名称	永康市力川建筑材料有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	浙江省金华市永康市总部中心金松大厦17楼
联系电话	13665826000

产品详情

永康市力川建筑材料有限公司专业从事旧地面翻新改造、密封固化剂地坪、环氧平涂地坪、环氧自流地坪、金刚砂耐磨地坪、水性聚氨酯地坪。

永康市力川建筑材料与您分享：

停车场专用环氧树脂（Epoxy）砂浆地坪漆整体无缝、防尘、耐磨防滑、耐酸抗碱、清洁容易、保养方便、外观亮丽、颜色多样、施工简单、成本经济，一次施工，混凝土密封固化剂地坪施工工程，可达防尘、耐磨、防水、防火等多种性能。施工厚度可任选，一般0.5mm-3mm均可达使用要求，使用年限在5-15年。

欢迎新老顾客来电咨询~

永康市力川建筑材料有限公司专业从事旧地面翻新改造、密封固化剂地坪、环氧平涂地坪、环氧自流地坪、金刚砂耐磨地坪、水性聚氨酯地坪。

永康市力川建筑材料与您分享：

混凝土空洞

1、空洞形成的原因及特征由于混凝土灌注时有一些部位堵塞不通，构件中就会产生空洞，空洞不同与蜂窝，蜂窝的特征是存在于未捣实的混凝土或缺水泥浆；而空洞却是局部或全部没有混凝土。空洞的尺度通常较大，以至于钢筋全部露，造成构件内贯通的断缺以至于结构发生整体性破坏。

形成混凝土空洞的原因主要如下：

1.振捣不密实或漏振；2.钢筋间距偏小，混凝土下不去；3.配制混凝土的砂石级配不好；4.混凝土自由倾

倒高度超过规范规定，水泥固化剂地坪，造成混凝土石子与水泥浆分离；5.钢筋外侧保护层不够。

欢迎新老顾客来电咨询~

永康市力川建筑材料有限公司专业从事旧地面翻新改造、密封固化剂地坪、环氧平涂地坪、环氧自流平地坪、金刚砂耐磨地坪、水性聚氨酯地坪。

永康市力川建筑材料与您分享：

不饱和聚酯树脂涂料：耐强化学腐蚀、耐热，混凝土密封固化剂地坪厂家，低温固化性能差，收缩较大，固化剂地坪，韧性较差；同时从功能上分类，专门性的地坪涂料衍生多种功能类别，如装饰性地坪涂料有水晶地坪、彩砂环氧等；弹性地坪地板等。

欢迎新老顾客来电咨询~

混凝土密封固化剂地坪施工工程-固化剂地坪-力川建筑有口皆碑由永康市力川建筑材料有限公司提供。“地面翻新”就选永康市力川建筑材料有限公司（www.zjykb.com），公司位于：浙江省金华市永康市总部中心金松大厦17楼，多年来，力川建筑坚持为客户提供好的服务，联系人：陈先生。欢迎广大新老客户来电，来函，亲临指导，洽谈业务。力川建筑期待成为您的长期合作伙伴！