

# 滨州门窗附框 窗户附框 芜湖春泰

产品名称	滨州门窗附框 窗户附框 芜湖春泰
公司名称	芜湖春泰塑业有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	芜湖市湾沚阳光大道5019号
联系电话	13515533458 13515533458

## 产品详情

外墙防水好不好，看看副框问题就知道

大家都知道，外墙大面的渗漏，通常可以采用聚合物防水砂浆。

除开墙面外，门窗洞口等细部节点的渗漏在外墙结构中同样占有很大比例，有的时候甚至成为主要的渗漏点。

结果是可想而知的，室内墙面会出现潮迹、变色，内饰材料脱落、发霉、腐蚀等二次缺陷，不仅严重影响到大家的生活，更威胁到居住环境的安全。所以，外墙防水好坏，窗框问题占了一大半。

为什么会出现副框问题？

很大一部分原因在于防水密封的处理。由于外副框大多采用铝合金、塑料及异型钢材制成，而这些材料与墙体材料、外保温系统材料的材料性能相差较大，在温度应力作用下就会出现缝隙，形成渗漏问题。

建筑工程中铝合金门窗附框的渗漏水，这个问题已困扰了门窗厂多年，却一直以来没好的办法一次性解决，

铝合金外开门窗的框、扇配合处下口的渗漏水的原因分析及处理方案：

- 1、框、扇的重叠搭接量不够或不均，理想状态下，木塑门窗附框价格，框与扇的搭接量为6~8mm，如偏小，再加上大面翻边厚度没设计成变截面结构，在有风压存在时，配合处就会出现渗漏水现象，如搭接不均，原理相同。处理方案：如是设计的问题，则需调整设计方案，如是搭接不匀，则利用五金件进行上、下、左、右的调整，同时核看下料单据的尺寸计算方式有没有问题；
- 2、框、扇重叠处的密封胶条的配合隙，造成所配套使用的胶条所起的作用有影响。正常设计时，框、扇

重叠处的密封胶条的配合隙为3.5mm~5.5mm，偏小时，五金件的安装通道有影响，会造成整个扇往外侧偏，结果是造成胶条的实际有效变形量不够，偏大时，窗户附框，胶条的整体的厚度较大，胶条自身材质较软，在厚度较大而又要考虑开、关时的执手转动力矩，会对胶条的密封性有较大的影响，特别是有风压存在时，就更易渗漏水；处理方案：如是设计间隙的原因，对配合间隙的尺寸重新设计；如是胶条设计时变形量不够，重新设计胶条，一般胶条的变形量建议在1.5~2mm。

建筑工程中铝合金门窗附框的渗漏水，这个问题已困扰了门窗厂多年，却一直以来没好的办法一次性解决，目前市场上的铝合金的外框连接有两种方式：45度组角和90度直拼螺纹紧固。其中45度组角针对于型材带腔体的结构，90度直拼外框带封闭受伤体与不带的同步都适用。

造成45度组角渗漏水的原因及处理方案：

组角完成后没有在组角的腔体内注入密封胶，造成角部的整体强度及密封性不够，有水时会直接渗入；处理方案：在组角完成后，在组角处的腔体内注入密封胶，聚氨酯双组份组角胶，滨州门窗附框，此胶由于是双组份的，在干燥过程中无需吸收空气中的水份，在密封的环境中也会干，同时此胶干燥后为硬质胶，对于角度的强度有3~5倍的提升，而且密封性极为理想；

断桥隔热型材的隔热部分的腔体内没有处理，造成水直接从此断面进入角部并渗出；处理方案：设计一个专用于隔热胶条腔体内的连接件，并采用注胶密封；

型材大面翻边处，（特别是内开门窗时）连接角插件没装，由于此处没有角码，造成有错位或缝隙从而造成漏水；处理方案：设计一个相应配合槽口的连接角插件，并在转角处注胶。

滨州门窗附框-窗户附框-芜湖春泰(推荐商家)由芜湖春泰塑业有限公司提供。芜湖春泰塑业有限公司（[www.menchuangfukuang.com](http://www.menchuangfukuang.com)）位于芜湖县湾沚镇芜湖机械工业园世纪广场07幢719号。在市场经济的浪潮中拼搏和发展，目前芜湖春泰在塑料、塑钢窗中享有良好的声誉。芜湖春泰取得商盟认证，我们的服务和管理水平也达到了一个新的高度。芜湖春泰全体员工愿与各界有识之士共同发展，共创美好未来。