

顺义消电检厂家「多图」

产品名称	顺义消电检厂家「多图」
公司名称	北京天川科技发展有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	北京市海淀区四季青路8号郦城工作区806室
联系电话	13716331724

产品详情

消防设计单位应承担下列消防设计的质量责任

天川科技公司主营消防业务范围是：开展建筑消防设施的验收检测和年度检测，开展电气防火验收检测和年度检测，各类建筑消防设施维护保养，消防安全评估，消防咨询，消防安全培训。我们为您提供以下信息。

- 1、根据消防法规和国家工程建设消防技术标准进行消防设计，编制符合要求的消防设计文件，不得违反国家工程建设消防技术标准强制性要求进行设计；
- 2、在设计中选用的消防产品和具有防火性能要求的建筑构件、建筑材料、装修材料，应当注明规格、性能等技术指标，其质量要求必须符合国家标准或者行业标准；
- 3、参加建设单位组织的建设工程竣工验收，对建设工程消防设计实施情况签字确认。

消防建筑设施

建筑消防设施指建(构)筑物内设置的火灾自动报警系统、自动喷水灭火系统、消火栓系统等用于防范和扑救建(构)筑物火灾的设备设施的总称。常用的有火灾自动报警系统、自动喷水灭火系统、消火栓系统、气体灭火系统、泡沫灭火系统、干粉灭火系统、防烟排烟系统、安全疏散系统等。它是保证建筑物消防安全和人员疏散安全的重要设施，是现代建筑的重要组成部分。对保护建筑起到了重要的作用，有效

的保护了公民的生命安全和国家财产的安全。顺义消电检厂家

本信息由北京天川科技发展有限公司提供，想了解更多赶紧拨打图片上的电话吧！！！！

消防设备应急灯的故障维修介绍

消防设备应急灯的故障维修。消防设备应急灯可解决临时停电问题，因此在城乡的许多家庭中都有消防设备应急灯，以备停电时使用。当然，由于各种原因，消防设备应急灯在使用中不可避免地会出现故障。本文以一款11W国产消防设备应急灯为例，分析消防设备应急灯常见故障及维修方法。

1.接通开关SA1后消防设备应急灯不亮

断开SA1，用万用表直流1A档（若无此档，也可用500mA档速测）并在SA1两端，正常时电流应在500-600mA左右。注意，此时开关SA2应在“点燃”位置。若电流正常，说明SA1损坏，需更换；若无电流，应重点检查T2的绕组L4，L5，可用万用表欧姆档测量判断；后再焊下VT测其性能是否良好，需更换时可用值在120以上的中功率管。若仍无电流，再用万用表分别检查电阻R2、R3是否变值或断路，VD7、C2是否短路。经上述检修处理后，接通开关SA1，顺义消电检厂家，灯管应能正常点亮。

2.市电供电正常但指示灯不亮

此故障多为发光二极管损坏所致，可焊下VD5用万用表判断其是否完好。限流电阻R1阻值变大或开路也会导致VD5不亮。

3.市电停电时，指示灯仍亮

该故障是VD6反向特性变差或击穿所致。只要更换一只IN4004整流二极管，故障即可排除。

4.停电后灯管正常工作片刻即亮度下降

这表明蓄电池可能有故障。由于该电路无防止蓄电池过放电的保护措施，若市电停电时间过长，蓄电池过放电至端电压10V时，未能断开SA1，将使蓄电池过放电而导致其极板过早损坏。

顺义消电检厂家「多图」由北京天川科技发展有限公司提供。北京天川科技发展有限公司（www.tianchuankeji.com.cn）位于北京市海淀区四季青路8号郦城工作区806室。在市场经济的浪潮中拼搏和发展，目前天川科技在技术合作中享有良好的声誉。天川科技取得商盟认证，我们的服务和管理水平也达到了一个新的高度。天川科技全体员工愿与各界有识之士共同发展，共创美好未来。