

小型折弯机工厂 佛山镭戈斯数控设备 惠州小型折弯机

产品名称	小型折弯机工厂 佛山镭戈斯数控设备 惠州小型折弯机
公司名称	佛山市镭戈斯数控设备有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	佛山市南海区狮山镇桃园路边黄洞村委会“庄顶岗”段（黄洞建村加工中心车间六之一）
联系电话	13902915242

产品详情

从我们大晶折弯机近年的销售报表看来，这几年我们的大晶数控折弯机的销售形势见好。数控折弯机相当于我们普通折弯机的升级版，在很大程度上我们大晶数控折弯机做到了智能化编程，让我们的人机更好的协调起来。

在这里作为数控折弯机的专业厂家，我们大晶机械希望各位客户在使用数控折弯机之前，小型折弯机厂商，一定要让你们的折弯机操作人员对我们的数控折弯机有着深刻的了解，数控折弯机不是普通的搬运工，我们对数控折弯机的操作人员还是有一定的要求的，小型折弯机厂家，并不是刚入门的学徒工就可以独自去操作我们的数控折弯机的，一旦因为新手不了解数控折弯机的工作原理以及使用步骤，小型折弯机工厂，非常容易损伤我们的数控折弯机还会导致安全事故的发生。

检查折弯机图纸承认是榜首角视图，仍是第三角视图，根据图纸选用视角画法承认折弯机折弯方向是否正确。对照图纸承认资料，板厚是否正确，按图查验各折弯尺度，优先确保带公役尺度，惠州小型折弯机，孔到边尺度。检查折弯机折印是否契合产品要求，假如外表不任何处理，A1面不允许有压印、压痕、划伤等不良缺点，B级面临压印、压痕、划伤等不良缺点有必定的约束，根据客户要求或工厂履行的规范。关于电镀产品，资料外表不能有擦伤、划伤、压印、压痕、生锈等不良。每件产品须用清洁、洁净的胶片离隔，并刷上清洁的防锈油。关于用电解板、覆铝锌板、铝板加工且外表不作任何处理的产品，外表不得有擦伤、划伤、压痕、压印等不良，加工的产品需用纸皮进行离隔，且堆码、摆放应契合工作要求，不能摆放过高，将基层的产品压变形。

其次是需要做好折弯机开机前的准备：（1）导轨、后挡料等其它集中供油的运动部件要定期加油；（2）检查模具清洁及损坏程度，发现异常及时处理；（3）检查后挡料平行度及驱动带张紧程度。

后必须要熟悉数控折弯机开机的步骤：（1）按照操作步骤进行，正确地操作机床；（2）折弯机加工运行时，发生非正常情况要立即停止检查；（3）折弯机运行时若发生报警而停机，应区别对待，不可盲目运行，以免损坏机床；（4）新执行的程序，件工件一定要按图纸检查，以免批量错误；（5）折弯过程

中发现模具出现异常情况要及时停机检查；（6）经常检查X轴实际位置和检测值是否相符，若有偏差及时调整。

小型折弯机工厂-佛山镭戈斯数控设备-惠州小型折弯机由佛山市镭戈斯数控设备有限公司提供。佛山市镭戈斯数控设备有限公司（www.ragoscnc.com）是广东佛山,剪板、折弯的企业，多年来，公司贯彻执行科学管理、创新发展、诚实守信的方针，满足客户需求。在镭戈斯数控领导携全体员工热情欢迎各界人士垂询洽谈，共创镭戈斯数控更加美好的未来。