

空气压缩机维修 耐尔博士 佳木斯空气压缩机

产品名称	空气压缩机维修 耐尔博士 佳木斯空气压缩机
公司名称	苏州耐尔博士空压机械有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	苏州吴江区交通南路1588号
联系电话	13701413233

产品详情

七、罚则：

(一) 对企业弄虚作假，空气压缩机维修，采取通报批评、取消高有效节能空压机推广资格、列入诚信“黑名单”并在媒体上曝光、追缴补贴资金并加倍处罚等方式予以处罚。

(二) 对未按规定进行检测或出具假检测报告的第三方能效检测机构，空气压缩机价格，将采取通报批评、取消其节能产品惠民工程能效检测资格等方式予以处罚，并追究相关责任。

(三) 地方相关部门对申请材料的真实性负责。一经查出有弄虚作假行为，将依照相关规定予以处罚。

操作前的准备：8.检查压气管路各阀门开闭是否灵活，并处于开机前的位置。9.起动设备动作灵活，操作把手应置于零位，油断路器在断开位置。10.盘车数转，应无刮磨或阻卡现象。11.调节卸荷器(关闭梅花手轮)，使空压机处于无负荷状态。12.气泵每次开车启动前，检查油位若低于油标下限，要加油。13.对于气调压缩机，阿特拉斯空气压缩机，若储气筒内有气，应预先放出，使电机空载起动。

基础保养：C. 油过滤器在其一次开机运行300-500小时必须更换，第二次在使用2000小时更换，以后则按正常时间每2000小时更换。D. 维修及更换空气过滤器或进气阀时切记防止任何杂物落入压缩机主机腔内。操作时将主机入口封闭，操作完毕后，要用手按主机转动方向旋转数圈，确定无任何阻碍，才能开机。E. 在机器每运行2000小时左右须检查皮带的松紧度，佳木斯空气压缩机，如果皮带偏松，须调整，直至皮带张紧为止；为了保护皮带，在整个过程中需防止皮带因受油污染而报废。F. 每次换油时，须同

时更换油过滤器。G . 更换部件尽量采用原装公司部件，否则出现匹配问题，供应商不会负责。

空气压缩机维修-耐尔博士(在线咨询)-佳木斯空气压缩机由苏州耐尔博士空压机械有限公司提供。苏州耐尔博士空压机械有限公司 (sznebs.com/) 在压缩、分离设备这一领域倾注了诸多的热忱和热情，耐尔博士一直以客户为中心、为客户创造价值的理念、以品质、服务来赢得市场，衷心希望能与社会各界合作，共创成功，共创辉煌。相关业务欢迎垂询，联系人：彭经理。