

模切机 盟讯电子 模切机生产厂家

产品名称	模切机 盟讯电子 模切机生产厂家
公司名称	苏州盟讯电子有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	苏州工业园区方泾路10号1号楼558室（注册地址）
联系电话	15501478799 15501478799

产品详情

模切毛边及易撕口不易撕开的原因及解决办法

易撕口不易撕开

（1）产生原因：联点太大

解决办法：联点应该做到在开机时大张不断的情况下巨小为很好，而且联点的位置要与走纸方向呈直线分布，这样印张在机器模切工作中没有斜向的拉伸，小型模切机，联点就不易拉断，联点即可做到巨小，撕盒时撕口就易撕开了。

（2）产生原因：模切没有切透

解决办法：首先检查刀版质量，如质量合格，刀线高度一致，刀刃锋利，则下一步检查模切的纸张是否已有切透的部分，如有，说明要补压。如没有切穿的部分，则说明压力不够，可以调整设备压力到有部分切穿，然后通过补压达到理想模切效果。

苏州盟讯电子有限公司是一家光学薄膜相关设备集研发、设计、加工、销售、服务为一体的制造型公司，专注于光学微结构热压设备，工艺及服务，公司拥有设计经验8年+/工艺经验5年+，以其自主研发，技术创新，不断推新导光板/膜热压设备，适用于LED导光板/背光源/照明/面板/灯饰/超薄灯箱/灯具/电视TV等纳米导光板热压行业

模切机的工作是常出现的故障分析

折叠成型，纸板折痕开裂。当折叠，模切机，如纸板外压痕裂纹，平台模切机，原因是压痕的宽度不是太深或压痕;如果内纸板开裂，模切机生产厂家，过度的武力是模制压痕、褶皱深。可以适当的减少厚

度的剪纸钢丝;根据厚度的纸板压痕线展宽;适当减轻压力切割机建设;或者使用高度略低的铜线。切割和加工

我国模切机技术现状

是模切机的品种基本满足国内印刷包装业的生产需求。国内已经可以制造包括全自动平压平模切机在内的商标模切机、不干胶商标模切机、圆压圆模切机、圆压平模切机、平压模切压痕机（老虎嘴模切机）等产品，已经可以制造联动线上的模切单元，如：柔性版印刷机、凹版印刷机、不干胶印刷机、瓦楞纸印刷开槽机等设备的模切单元

模切机-盟讯电子-模切机生产厂家由苏州盟讯电子有限公司提供。苏州盟讯电子有限公司（www.sz-mxdz.com）有实力，信誉好，在江苏苏州的印染整机械与设备等行业积累了大批忠诚的客户。公司精益求精的工作态度和不断的完善创新理念将促进苏州盟讯电子和您携手步入辉煌，共创美好未来！