

东阳环氧树脂停车场地坪施工工艺择优推荐

产品名称	东阳环氧树脂停车场地坪施工工艺择优推荐
公司名称	义乌市振恒地板有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	浙江省义乌市荷叶塘开发第四校区1幢9-11号
联系电话	18858984508

产品详情

义乌市振恒地板有限公司，是一家专业从事现代化防尘、耐磨、防腐、防静电地板、地坪工程、pvc防静电地板、室内净化工程的设计、销售、施工、服务为一体的企业。

做好环氧地坪施工有几个因素应该注意呢？

一、地坪表面的处理

- 1、新竣工的水泥地面必须经过一定的养护后方可施工，约28天。
- 2、清除表面的水泥浮浆、旧漆以及粘附的垃圾杂物。
- 3、彻底清除表面的油污，用克油王清洗剂处理。
- 4、清除积水，并使潮处彻底干燥。
- 5、表面的清洁需用无尘清扫机及大型吸尘器来完成。
- 6、平整的表面允许空隙为2~2.5mm，含水量在6%以下，PH值6~8。
- 7、地坪表面的打毛，需用无尘打磨机来完成，并用吸尘器彻底清洁。
- 8、对地坪表面的洞孔和明显凹陷处应用腻子来填补批刮，实干后，打磨吸尘。

二、涂饰强渗封闭涂料

- 1、在处理清洁、平整的砼表面，采用高压无气喷涂或辊涂，环氧封闭底涂料1道。
- 2、环氧封闭漆有很强的渗透性，在涂刷底漆时应加入一定量的稀释剂，使稀释后的底漆能渗入基层内部

，增强涂层和基层的附着力，其涂布必须连续，不得间断，涂布量以表面刚好饱和为准。

3、局部漏涂可用刷子补涂，表面多余的底漆必须在下道工序施工前打磨处理好。

如果您有特别的要求，我们会安排专业的人员解决您的疑难问题！如果您对我们的产品感兴趣，环氧树脂停车场地坪施工工艺，欢迎您来电来函咨询！

义乌市振恒地板有限公司，是一家专业从事现代化防尘、耐磨、防腐、防静电地板、地坪工程、pvc防静电地板、室内净化工程的设计、销售、施工、服务为一体的企业。

环氧树脂地坪中环氧树脂的分子结构中具有环氧端基、羟基及醚键等极性基团，这些基团的存在使环氧树脂分子与相邻界面产生电磁吸附或化学键，因此环氧树脂地坪漆涂料的涂膜与金属、木材、混凝土等基材表面能产生很强的粘结力。环氧树脂地坪涂料在交联固化成膜中产生的内应力较低：环氧地坪涂料在成膜过程中，很多因素都会导致地坪漆的涂膜内应力的产生而造成涂膜的终缺陷，尤其是涂膜对底材附着力的降低。

如果您有特别的要求，我们会安排专业的人员解决您的疑难问题！如果您对我们的产品感兴趣，欢迎您来电来函咨询！

义乌市振恒地板有限公司，是一家专业从事现代化防尘、耐磨、防腐、防静电地板、地坪工程、pvc防静电地板、室内净化工程的设计、销售、施工、服务为一体的企业。

环氧地坪起泡有哪些处理办法？

环氧地坪漆起泡大多发生在地下室，严重者甚至会逐渐出现凸起和开裂现象。首先，我们要了解清楚环氧地坪起泡的原因。一般来说，环氧地坪起泡主要是因为以下三个方面，一是因为室内温度过高，导致环氧地坪结料逐渐软化，粘性也随之降低。二是因为环氧地坪基层含水率过高，水汽无法排除逐渐形成气泡。三是因为环氧地坪和基层施工时结合度不高，未完全融合形成一个整体，中间留下空隙导致水泡形成。

知道地坪起泡的起泡原因了，方能“对症下药”。发现环氧地坪出现起泡现象后，施工者首先要将泡刺破，如果泡中无水，则是因为木纹开裂，导致里面含有少量空气，经过太阳曝晒后空气膨胀，漆皮自然就鼓起成泡了。对此，施工者应该先用工具清除掉起泡的漆皮，再使用树脂填料填平裂纹，重新给环氧地坪上漆。如果没有树脂填料，在清除干净漆皮后，施工者可以直接涂上微孔漆。

如果泡刺破后有水流出，则是因为漆层下方有水分渗入，经太阳曝晒后水分蒸发成汽，水汽向外鼓起导致漆皮凸起成泡。对此，施工者应该先使用热风喷枪，清除干净起泡的油漆，让木料自然干燥，再给地坪刷上底漆，后，施工者需要在整个修补面上重新上漆，保证地坪完整如新。

如果您有特别的要求，我们会安排专业的人员解决您的疑难问题！如果您对我们的产品感兴趣，欢迎您来电来函咨询！

东阳环氧树脂停车场地坪施工工艺择优推荐由义乌市振恒地板有限公司提供。义乌市振恒地板有限公司（www.zjzhenheng.com）是一家从事“环氧树脂地坪,耐磨地坪耐磨地板,防静电地板,PVC地板”的公司。自成立以来，我们坚持以“诚信为本，稳健经营”的方针，勇于参与市场的良性竞争，使“振恒”品牌拥有良好口碑。我们坚持“服务为先，用户至上”的原则，使振恒在其它中赢得了众的客户的信任，树立了良好的企业形象。

特别说明：本信息的图片和资料仅供参考，欢迎联系我们索取准确的资料，谢谢！