

# 塑钢门窗配件厂家优惠报价

产品名称	塑钢门窗配件厂家优惠报价
公司名称	北京润翔天翔商贸中心
价格	面议
规格参数	
公司地址	北京市朝阳区十八里店门窗基地A区
联系电话	18501276464

## 产品详情

### 塑钢门窗的成品保护

1、门窗应放置在清洁、平整的地方且避免日晒、雨淋，并不得与腐蚀物质接触；门窗不应直接接触地面，塑钢门窗配件厂家，下部应放垫木，且应立放，立放角度不应小于70度，并应采取防倾倒措施。2、储存门窗的环境温度应不小于5℃，与热源的距离不应小于1m，门窗在现场的放置时间不得超过两个月。3、门窗在安装的过程中，应及时清除其表面水泥砂浆。

4、已安装好的窗框、扇的洞口不得再做运料通道。5、严禁在门窗框、扇上支脚手架、悬挂重物；外脚手架不得压在门窗框、扇上，并严禁窗框、窗扇或窗撑。6、应防止利器划伤门窗表面，并应防止电、气焊火花烧伤面层。7、装修作业时，应采取措防止门窗污染并严禁碰撞门窗。

想了解更多详细信息，赶快拨打图片上的电话吧！！！！

### 塑钢的主要特点

塑钢型材简称塑钢，主要化学成分是PVC，因此也叫PVC型材。是被广泛应用的一种新型的建筑材料，由于其物理性能如刚性、弹性、耐腐蚀、抗老化性能优异，通常用作是铜、锌、铝等有色金属的佳代用品。在房屋建筑中主要用于推拉，平开门窗、护栏、管材和吊顶材料的应用，通过新的工艺流程处理也广泛用在汽车发动机保护板方面，不仅重量轻，而且韧性好，具有刚的优良性质，有时候也被称作合金塑钢。

想了解更多详细信息，赶快拨打图片上的电话吧！！！！

## 塑钢窗漏风的一般原因

窗扇掉角造成漏风由于窗扇的中空玻璃自重都很大，如果安装时没有合理垫好垫片，就会造成窗扇掉角。对于不严重的掉角，可以通过调整五金来复位，如果掉角比较严重了，就需要拆下玻璃重新垫玻璃了。

压条对接角处漏风在维修中，会遇到很多客户反映压条的对角处漏风，其实在塑窗中，每个窗框都有一套排水系统，外侧排水孔是与放置中空玻璃的腔体相连的，冷空气会顺着排水孔进入玻璃腔，如果压条处对角不严或胶条缺失，就会感觉漏风，只要用密封胶在压条对角处密封下就可以了。

胶条老化、缺失造成漏风这就需要更换老化的胶条或是填补缺失的胶条来达到密封的效果。

想了解更多详细信息，赶快拨打图片上的电话吧！！！！

塑钢门窗配件厂家优惠报价由北京润翔天翔商贸中心提供。塑钢门窗配件厂家优惠报价是北京润翔天翔商贸中心（[www.bjtxpj.com](http://www.bjtxpj.com)）升级推出的，以上图片和信息仅供参考，如了解详情,请您拨打本页面或图片上的联系电话，业务联系人：任经理。