

# 柴油发电机组出售 广东中能 沧州柴油发电机组

产品名称	柴油发电机组出售 广东中能 沧州柴油发电机组
公司名称	广东中能机电科技有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	东莞市南城区西平宏伟东四路明致商务中心C区
联系电话	13602345739

## 产品详情

机油过多会导致活塞环咬死、喷油嘴堵塞等故障。发电机组运行时大量的机油窜入燃烧室燃烧，柴油发电机组出售，而机油燃烧后容易在活塞环、活塞顶部气门座、喷油嘴处形成积碳，柴油发电机组哪家好，造成活塞环的咬死、喷油嘴堵塞及活塞与气缸的磨损。

机油过会导致曲轴箱。过高的油面在连杆大头搅动下容易产生油气，油气遇高温会着火燃烧，引起曲轴箱的。

机油过多会导致机油渗漏。机油过多会使润滑系统压力加大，导致油封容易损坏、机油渗漏。特别是在曲轴前后端泄露，增加了机油的消耗量，柴油发电机组报价，也容易污染环境，同时会增加维护的难度。

### 柴油发电机组排气冒黑烟特征、产生原因及排除方法

- 1、柴油机负荷超过规定。（排除方法：降低负荷使之在规定范围内）
- 2、各缸供油量不均匀。（排除方法：调整喷油泵）
- 3、气门间隙不正确、气门密封不良，导致气门漏气。（排除方法：调整气门间隙，检查带封锥面）
- 4、喷油提前角太小喷油太迟，使部分燃油在排气管中燃烧。（排除方法：调整喷油提前角）

5、进气量不足：空气滤清器或进气管阻塞，涡轮增压器压气机壳过脏等。（排除方法：清洗和清除尘埃污物，必要时更换滤芯）

6、涡轮增压器弹力气封环烧损或磨损，涡轮各接合面漏气等。（排除方法：检查或更换气封环，拧紧接合面螺钉）

柴油发电机组燃油系统的空气排除方法：

（1）常规方法。用起子或扳手拧开喷油泵两侧上端的排气螺丝数圈，用手揞压手动油泵至排出的柴油连续、通畅、无气泡，发出“吱吱”的声音为止。然后拧死放气螺钉，将手动油泵揞压回至原位。

（2）如果手头无松开管路中接头的扳手时，沧州柴油发电机组，你可以通过反复的揞压你的手油泵，至输油泵到喷油泵段低压油路压力足够高时，燃油从溢流阀中流入燃油回油管路，油路中的气体就会从溢流阀中排出。

发电机厂家提醒您：如果燃油系统长时间进空气，建议你从高压泵开始仔细检查到油箱管路，看是否有破损漏气，发现燃油系统破损或漏气需及时补好或更换。

柴油发电机组出售-广东中能-沧州柴油发电机组由广东中能机电科技有限公司提供。广东中能机电科技有限公司（[www.dgznpower.com](http://www.dgznpower.com)）为客户提供“机电设备,发电机组”等业务，公司拥有“无”等品牌，专注于柴油发电机组等行业。欢迎来电垂询，联系人：雷先生。