

脚踏剪板机 华粤五金机械厂 江门剪板机

产品名称	脚踏剪板机 华粤五金机械厂 江门剪板机
公司名称	佛山市顺德区陈村镇华粤五金机械厂
价格	面议
规格参数	
公司地址	顺德区陈村镇南涌上村工业区7号
联系电话	13760908876 13760908876

产品详情

数控板料折弯机的工作方式介绍：

(1) 设定保压时间，卸压时间，水平挡料进退距离，调整好数控板料折弯机水平挡料位置。

(2) 设定数控板料折弯机工步数以及每个工步的挡料位置、折弯张数。

(3) 选择连续操作档位，下压折弯机构不在上行程开关位首先自动回上行程开关位；踩下脚踏慢进，下压折弯机构自动下压；碰下行程开关时，水平挡料机构后退设定距离，同时自动进行保压；数控板料折弯机保压时间到自动进行卸压，卸压时间到下压折弯机构自动回程，同时水平挡料机构自动前进设定距离；碰上行程开关，小型剪板机，一次折弯动作结束，进行下一次折弯。

一般用脚踏或按钮操纵进行单次或连续剪切金属。操作剪板机时应注意：

3、要根据规定的剪板厚度，江门剪板机，调整剪板机的剪刀间隙。不准同时剪切2种不同规格、不同材质的板料；不得叠料剪切。剪切的板料要求表面平整，脚踏剪板机，不准剪切无法压紧的较窄板料。

4、剪板机的皮带、飞轮、齿轮以及轴等运动部位必须安装防护罩。

5、剪板机操作者送料的手指离剪刀口应保持少200mm以外的距离，并且离开压紧装置。在剪上安置的防护栅栏不能挡住操作者眼睛而看不到裁切的部位。作业后产生的废料有棱有角，操作者应及时清除，防止被刺伤、割伤。

剪板机厂家对数控系统专业化的发展看法

计算机应用领域远远的落后于计算机的发展，传统的机械工业的产业结构和生产模式发生了深刻的性的

变化，加工精度和速度提高，电动剪板机，生产效率大幅度增长，加工质量得到极大完善，并实现了人工很难做到的对各种复杂工件的自动加工，随着加工制造业对数控机床的需求，增加数控机床的复合加工功能将进一步提高其工序集中度。

脚踏剪板机-华粤五金机械厂(在线咨询)-江门剪板机由佛山市顺德区陈村镇华粤五金机械厂提供。佛山市顺德区陈村镇华粤五金机械厂(www.huayuemt.com)在剪板、折弯这一领域倾注了诸多的热忱和热情，华粤五金机械厂一直以客户为中心、为客户创造价值的理念、以品质、服务来赢得市场，衷心希望能与社会各界合作，共创成功，共创辉煌。相关业务欢迎垂询，联系人：梁先生。