

uv平板打印机生产厂家 南京众拓科技公司 镇江uv平板打印机

产品名称	uv平板打印机生产厂家 南京众拓科技公司 镇江uv平板打印机
公司名称	南京众拓信息科技有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	南京市栖霞区科创路1号南京金港科创园3号楼406B室
联系电话	13057505566 13002545566

产品详情

UV平板打印机专色的优势主要有两个：

1、准确性：每一种专色都有其本身固定的色相，所以它能够保证印刷中颜色的准确性，从而在很大程度上解决了颜色传递准确性的问题。

2、表现颜色的区域宽

专色色库中的颜色的区域很宽，超过了RGB的表现颜色的区域，更不用说CMYK颜色空间了，所以，有很大一部分颜色是用CMYK四色印刷油墨无法呈现的。

UV平板打印的工作原理类似于喷墨打印机，输入什么图案，uv平板打印机哪家好，就可打印出什么图案。可以说喷墨打印技术的出现，使瓷砖生产将从“丝印机”向“打印机”转变。而瓷砖的花色的图案，也从此无所不能。

在陶瓷行业，喷墨打印产品被认为是很具影响力的产品之一，甚至有人认为，陶瓷行业正进入“喷墨打印时代”，喷墨打印技术并不新鲜，但是真正引入中国是从华东的斯米克陶瓷、诺贝尔磁砖开始的。2010年，作为陶瓷产业主产区的佛山也开始引入喷墨打印技术，一些企业也陆续推出了喷墨打印产品。

1、uv平板打印机打印化过低

解决办法：化的开启是为了弥补uv平板打印机在印刷过程中各个墨点之间链接部分，使图案的效果更为自然。uv墨水本身的流平性很差，不同于水性或者溶剂型墨水，当墨点喷打在材质上，会自然向四周扩

散。由于紫外线的作用，uv平板打印机生产厂家，uv墨水会在材质表面后时间进行固化。这样用放大镜观看，墨点跟墨点之间空隙是比较大。可以将化的数值开启在80或者100左右即可消除pass道现象。

2、uv平板打印机双向打印且速度过快

解决办法：可改为单向打印的方式，这样可以满足的印刷。如果图案的精度要求不高的情况下，可以选择双向快速打印模式。

3、uv平板打印机Y轴皮带松动

解决办法：uv平板打印机Y轴皮带长时间的运行后，镇江uv平板打印机，会出现松动的情况，这时候只需要拧紧调整下即可。如果y轴是丝杆驱动的话，记得定期润滑油保养。

4、uv平板打印机喷头状态不良、断墨等

解决办法：暂停设备的打印，uv平板打印机品牌，对喷头进行压墨，清洗液清洗，待发现喷出的清洗液呈连珠水状则说明喷孔已经清洗干净，继续打印即可。

建议：uv平板打印机在每天的印刷开始，须打印测试条，及时的观察喷头的状态，一切ok后再进行后续的工作。

uv平板打印机生产厂家-南京众拓科技公司-镇江uv平板打印机由南京众拓信息科技有限公司提供。南京众拓信息科技有限公司（www.zhongtuoxinxi.com）拥有很好的服务与产品，不断地受到新老用户及业内人士的肯定和信任。我们公司是商盟认证会员，点击页面的商盟客服图标，可以直接与我们客服人员对话，愿我们今后的合作愉快！