

小型收获机维修 兴和机械品质值得放心 新型小型收获机维修

产品名称	小型收获机维修 兴和机械品质值得放心 新型小型收获机维修
公司名称	民权县双塔镇兴和机械厂
价格	面议
规格参数	
公司地址	民权县双塔镇双塔村
联系电话	15225206152 15225206152

产品详情

企业视频展播，请点击播放

视频作者：民权县双塔镇兴和机械厂

发动机冷却系统异常

1)发动机冷却液不足、空气量不足和冷却液变质导致高温，新型小型收获机维修，发动机金属部件的强度、弹性和耐磨性在长期高温作用下会降低。同时，高温导致零件膨胀变形，严重影响匹配零件的正常间隙，甚至粘连。

2)冷却剂循环不良(恒温器故障)和冷却剂过冷导致零件磨损增加、燃烧过程恶化和运行性能恶化。冷却液过热，导致润滑故障。

发动机异常润滑系统

油量不足、油脏、油型不一致、油温高，导致发动机润滑系统运行不良、零件表面润滑和冷却失效、相关零件高温燃烧变形、拉缸。

滚筒箱处增加清杂风扇，不积草，安全性高。

配装140马力及以上名优发动机，多档开关。

提高整机行驶速度，转场收割时间短，小型收获机维修，提高用户作业面积。

根据用户需求，可选装闭式前桥、机械后驱、液压后驱，选择性更强。

四轮制动，行驶更加安全可靠。

五幅盘排草风机叶轮，多功能小型收获机维修，耐磨材料叶片，使用寿命更长。

加大燃油箱，续航能力更强；优化整机液压系统，可靠性更高。

果箱内增加照明装置，更容易观察果箱是否已满。

改进型果箱，破果更少；增加卸果接长斗，卸果更方便。

配装二次风送系统，不易堵塞二次清选升运器。

可配装草箱环保降尘系统，减少扬尘，全自动小型收获机维修，支持国家环保政策。

剥离辊的工作长度应满足正常使用的要求。正常情况下，剥离辊的长度应大于1.2m，转速应在360~450转/分钟，以保证足够的剥离速度。第四，收割机从动轮的轮距应与玉米种植的行距相适应，以避免驾驶时尾部摆动造成的误收问题。2.2正规制造商和服务(Perfect Service)在购买玉米收获机时，除了要注意机械性能、匹配性能等因素外，还应该从正规制造商那里选择尽可能多的型号，以确保良好的信誉和可靠的质量。同时，正规厂家生产的矿车的功能和质量已经通过国家鉴定部门的检验，相对来说更有保障。

小型收获机维修-兴和机械品质值得放心-新型小型收获机维修由民权县双塔镇兴和机械厂提供。民权县双塔镇兴和机械厂(www.xhjxcj.com)有实力，信誉好，在河南商丘的收获机械等行业积累了大批忠诚的客户。公司精益求精的工作态度和不断的完善创新理念将促进兴和机械和您携手步入辉煌，共创美好未来！同时本公司(www.zyczzjs.cn)还是从事花生联合收割机，红薯收获机，带式粮食输送机械的厂家，欢迎来电咨询。