

诸暨地下车库环氧地坪漆 地下车库环氧地坪 恒杰地坪品质保证

产品名称	诸暨地下车库环氧地坪漆 地下车库环氧地坪 恒杰地坪品质保证
公司名称	东阳市恒杰地坪材料厂
价格	面议
规格参数	
公司地址	东阳市服装工业园区勤俭路8号
联系电话	15005898188

产品详情

东阳市恒杰地坪材料厂是一家致力于提供新型环氧地坪、防尘、防静电地坪、防腐蚀工程，集设计、生产、企划、施工，管理，维护于一体的专业化公司。

近年来，伴随环保概念的普及，环氧地坪作为具有环保性能的新型涂料产品，地下车库环氧地坪，正得到越来越多消费者的认可，地下车库环氧地坪漆厂家，国家工信部也出台有关政策鼓励发展水性涂料。环氧地坪主要以水为稀释剂，相比于传统的溶剂性涂料，甲醛、芳香类碳氢化合物等有害物质被大大降低。涂料行业转型和发展水性漆将有效化解过去“甲醛超标”现象，挽回市场信心，消解消费者心中的“甲醛”阴影，进而转变了当下萎靡的涂料市场。

东阳市恒杰地坪材料厂欢迎广大朋友来电咨询！

东阳市恒杰地坪材料厂主营【金刚砂耐磨地坪材料】、【环氧地坪材料】、【固化剂地坪材料】、【地下车库环氧地坪】、【篮球场】、【塑胶跑道】等。

工艺流程——中涂层

施工前需保持干净，绍兴地下车库环氧地坪漆，如有杂物粘附需清除，主剂及硬化剂按比例混合，充分搅拌。

混合料适量加入石英砂。

使用镘刀将材料均匀涂布。

混合料需 30 分钟内施工完成。

施工交接处做好交接处理。

中涂层养护硬化时间约 8 小时以上。

东阳市恒杰地坪材料厂欢迎广大朋友来电咨询！

东阳市恒杰地坪材料厂是一家致力于提供新型环氧地坪、防尘、防静电地坪、防腐蚀工程，集设计、生产、企划、施工，管理，维护于一体的专业化公司。

环氧地坪表面有刷痕怎么办？

地坪表面刷痕产生的原因是：

施工的原因：施工方法错误，诸暨地下车库环氧地坪漆，涂料搅拌之后施工时间太长，滚刷均匀，涂层薄厚控制不到位。

工具的原因：滚筒质量不合格，滚筒表面处理有误造成的。

东阳市恒杰地坪材料厂欢迎广大朋友来电咨询！

诸暨地下车库环氧地坪漆-地下车库环氧地坪-恒杰地坪品质保证由东阳市恒杰地坪材料厂提供。行路致远，砥砺前行。东阳市恒杰地坪材料厂（www.hjdpcl.com）致力成为与您共赢、共生、共同前行的战略伙伴，与您一起飞跃，共同成功!同时本公司（www.jinroudp.com）还是从事金华车间耐磨地坪，东阳厂房耐磨地坪，永康高强度耐磨地坪的厂家，欢迎来电咨询。