

# 摄像系统维修 1088HD摄像系统维修 启泽医疗

产品名称	摄像系统维修 1088HD摄像系统维修 启泽医疗
公司名称	广州启泽医疗科技有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	广州市天河区珠村东环路128号310
联系电话	15018771601 15018771601

## 产品详情

广州启泽医疗科技有限公司专业提供1188HD摄像主机维修、stryker内窥镜摄像、史赛克腹腔镜摄像系统维修，888i摄像系统维修，是一家专业的第三方stryker摄像维修服务商等。

广州启泽医疗stryker史赛克摄像系统维修案例摄像系统维修

设备名称：stryker史赛克1188HD摄像机

故障现象：没有图像，开机会出现信号搜索；

检测结果：主机主板故障；维修方案：维修摄像机主板

广州启泽医疗\_stryker摄像主机维修产品简介摄像系统维修

史赛克1188HD摄像系统 1188-010-000：1188数字

HD高清晰摄像控制器 1188-210-105：数字化高清晰摄像头 1188-020-122：24mm可调焦光学接口  
高清三晶片摄像系统（摄像主机和摄像头）

- 1、全数字三晶片摄像系统，摄像头CCD 1/3英寸带有HD标志，摄像系统维修，逐行扫描；
- 2、采集及输出图像像素 1280\*1024，水平分辨率 1100线；
- 3、摄像主机大屏幕液晶显示窗口，具有中文操作界面，并可显示九种手术模式---腹腔镜、关节镜、泌尿w外k科镜、鼻窦镜、软镜、微型腹腔镜等；
- 4、图像采集输出模式为16：9及4：3；
- 5、摄像头连线为黄金接头，具有抗腐蚀能力，使图像更稳定，摄像头更耐用；

6、数字化图象增强具有16级可调；

Stryker 1188-010-000摄像主机摄像系统维修

广州启泽医疗科技有限公司电外科高频电刀维修

美国威利(威力)高频电刀全系列产品维修摄像系统维修：

威利(威力) Force-2维修 威利Valleylab ForceTMEZ型高频电刀维修

威利Force-EZ-8C维修 威利forcetriad电外科手术工作站维修

启泽医疗--美国威利ForceTriad高频电刀主机维修摄像系统维修

德国ERBE(爱博)高频电刀/能量平台全系列产品维修：

ERBE(爱博)高频电刀维修：ICC350E、ICC350Z、ICC350T、ICC350M、ICC300E、ICC300H.APC300  
ICC200、ICC200E、ICC200EA ICC80 ICC50

ERBE(爱博)能量平台维修：VIO100S VIO200S VIO300S

美国conmed(康美)高频电刀全系列产品维修：

康美Hyfrecator2000高频电刀维修 康美Sabre180高频电刀维修

康美Sabre2400 高频电刀维修 康美Excaliburplus PC 高频电刀维修

康美System2450高频电刀维修 康美System5000、6000高频电刀维修

德国Martin(马丁)高频电刀全系列产品维修：

马丁 ME MB1高频电刀维修 马丁 ME MB2高频电刀维修

马丁ME MB3高频电刀维修 马丁ME MB411高频电刀维修

美国威利ForceTriad高频电刀主机--广州启泽医疗科技有限公司专业提供。

广州启泽医疗科技有限公司维修种类：进口摄像头、主机与光源、进口气腹机、进口高频电刀主机等

启泽医疗--狼牌R.WOLF摄像头维修案例摄像系统维修：

设备名称：R.WOLF 85261.272摄像头

品牌：R.WOLF 型号：85261.272

启泽医疗-摄像系统维修摄像系统维修

维修狼牌 R.WOLF 5501 5511 5512 5507 5516等 内窥镜摄像系统

广州启泽医疗科技有限公司专业维修R.WOLF 85261.272摄像头维修/R.WOLF摄像头维修。

广州启泽医疗专业的摄像系统维修第三方服务商，内窥镜系统维修、摄像系统维修、软镜图像处理器等。

服务的品牌有：Olympus、storz、stryker、wolf、等内窥镜系统维修。

wolf狼牌摄像系统常见的维修型号摄像系统维修：

狼牌 R.WOLF 5506.962 摄像头维修

狼牌 R.WOLF 5514摄像主机维修 内窥镜摄像系统维修

广州启泽医疗-专业维修狼牌WOLF摄像系统 85261.272摄像头。

摄像系统维修-1088HD摄像系统维修-启泽医疗(诚信商家)由广州启泽医疗科技有限公司提供。行路致远，砥砺前行。广州启泽医疗科技有限公司（[www.qizemed.com](http://www.qizemed.com)）致力成为与您共赢、共生、共同前行的战略伙伴，与您一起飞跃，共同成功!