

安徽力尤特空压机配件 螺杆式空压机设备 铜陵螺杆式空压机

产品名称	安徽力尤特空压机配件 螺杆式空压机设备 铜陵螺杆式空压机
公司名称	安徽力尤特机电设备有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	芜湖市南翔万商商贸物流城西五街2E1034室
联系电话	15000000000

产品详情

常见的空压机机器过热、温度高停机。这个故障一般到夏天出现的多，主要是由哪些原因造成的呢？

- 1、环境通风散热状况不良。螺杆空压机周围环境影响散热主要有三种情况：一是离墙类障碍物过近；二是空压机附近有其他热源，三是运行时空压机前门及边门敞开，风扇无法形成强气流。
- 2、散热器堵塞。当空压机周围环境灰尘较多时，铜陵螺杆式空压机，长期运行就造成散热器外表黏附一层粉尘或油泥，其内部铜管也容易因油垢积累而堵塞，螺杆式空压机多少钱一台，从而影响散热效果。
- 3、滤油器太脏。该机有3个并排的滤油器，当其太脏时因阻力油无法按正常流量进入压缩机，压缩机会因冷却润油不足而迅速升温。当进出油压差超过0.18MPa时需更换滤芯。
- 4、冷却油油位过低。当冷机检查时，油面低于检视管下端时应立即进行补充。
- 5、油标号低或油质差。该机采用螺杆空压机油，用其他低标号或劣质油时会回黏度及比热达不到标准造成温度过高。
- 6、风扇胶带断裂或松弛。当胶带断裂时运转5min左右就会因温度过高而自动停机，如胶带太松会打滑，使风扇转速降低，从而影响散热，此时，应更换或调整风扇胶带的松紧度。

大众对无油空压机的误区

1、无油空气压缩机产生的压缩空气是无污染的

大气中存在许多污染物，包括粉尘、水蒸气、油蒸气、微生物等。无油空压机所产压缩空气仅能确保压缩工程中不带入油到压缩空气内，但不能去除空气中本身的杂志。这意味着无油压缩机产生的压缩空气

不一定是无污染的，需要使用空气处理产品可以帮助将污染降低到所需水平。

2、无油螺杆空压机的成本低

实际上，螺杆式空压机设备，由于压缩比远小于有油润滑压缩机，因此能耗较高，同等功率无油机比节能螺杆压缩机的产气量少40%以上，虽然压缩腔室没有了油的润滑，但其他部位的油脂及空滤等仍然需定期维护。而核心转子一般都经特殊涂层处理，都有使用寿命，对水的要求较高，容易损坏，主机的维修是无油机的必选项，该笔成本高则可占设备成本的50%。

当空压机使用一些时间有的螺杆空压机会出现裂痕，这些裂痕会影响螺杆空压机的运行，但是螺杆空压机的裂痕怎么去检查?这个问题一直困扰这广大的用户，因为不知道怎么检查，所以不能及时的发现问题，导致影响了螺杆空压机的运行。对于这个问题其实解决这个裂痕的方法有很多种的。

一种就是渗透煤油法，在检查时先用浸透煤油的棉纱头来擦拭螺杆空压机的机体和缸头可能有裂纹的地方，然后再用干的棉纱头把煤油擦去，并在上面涂上白色粉末，这时在有裂纹的地方煤油就会渗透到白色粉末上，裂纹的部位和长短也就清楚的显示出来。

安徽力尤特空压机配件-螺杆式空压机设备-铜陵螺杆式空压机由安徽力尤特机电设备有限公司提供。安徽力尤特机电设备有限公司（www.lytkongyaji.com）有实力，信誉好，在安徽 芜湖 的压缩、分离设备等行业积累了大批忠诚的客户。公司精益求精的工作态度和不断的完善创新理念将促进力尤特空压机和您携手步入辉煌，共创美好未来！