

防水数显千分尺定做 防水数显千分尺 天津桂量量具

产品名称	防水数显千分尺定做 防水数显千分尺 天津桂量量具
公司名称	天津桂量量具刃具有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	南开区密云路与黄河道交口西南侧北方城二区30-109
联系电话	13752007405 13752007405

产品详情

千分表测杆移动不灵活:主要从以下几方面考虑

使用中的千分表测杆移动不灵活：主要从以下几方面考虑

(1)内部进入液体、测杆有粘感，用清洗，把测杆从表体内抽出，用绸布清洗上下套筒的内壁。

(2)指针与表蒙、表盘摩擦、大指针与转数指针摩擦。

(3)上下套筒轻度不同轴，在木质上轻磕测帽，如果比以前好，说明方向对；如果更差，说明方向不对另换部位。

(4)有脏东西。

(5)严重卡死：表体变形导致上下套筒不同轴，取下机芯，将表体在圆周方向加在虎钳上加力，然后推动测杆，如果有所好转，说明方向对，继续加力并持续一段时间，再取下表体；如果更差，说明方向不对，重新寻找部位。

针对量具的保养及维护的相关内容

针对量具的保养及维护的相关内容：

- 1、把量具当玩具，防水数显千分尺生产商，量具是测量工具，不能作为其他工具的代用品。
- 2、在长期使用精密量具的过程中要记得定期检定及保养工作做好，以免因量具的示值误差超差而造成产品质量事故。
- 3、量具在使用过程中，记得不要和一些不相关的工具堆放在一起，以免会碰伤量具。尤其是游标卡尺等，应平放在专用盒子里，以免使尺身变形或使得检测不标准等。也不要随便放在机床上，以免因机床振动而使量具掉下来损坏。
- 4、注意不要把精密量具放在磁场附近，防水数显千分尺定做，例如磨床的磁性工作台上，以免使量具感磁。
- 5、量具用完之后，要记得及时把量具上的污垢清洗干净，除不锈钢量具或有保护镀层者外，金属表面要涂上一层防锈油，防水数显千分尺批发商，摆放在专用的工具盒子里，存放在干燥的地方，以免生锈。

M型标准卡尺例：使用前的注意事项1.

使用少量千分尺润滑油擦拭基准端面及滑动部位。2.

全行程移动尺框，确认是否被卡住等。3. 清洁测量面后，使其贴合，确认下面的内容：外侧测量面：对准光源时，防水数显千分尺，看不到光是正常的。有污渍、碎屑或毛刺等不能完全贴合时，有时能看到光。内侧测量面：对准光源时，仅能看到一点光的状态是正常的。

防水数显千分尺定做-防水数显千分尺-天津桂量量具(查看)由天津桂量量具刃具有限公司提供。天津桂量量具刃具有限公司（www.guilianglj.com）是一家从事“卡尺,千分尺,指示标,深度尺,高度尺,测长器和专用量具等”的公司。自成立以来，我们坚持以“诚信为本，稳健经营”的方针，勇于参与市场的良性竞争，使“天津桂量”品牌拥有良好口碑。我们坚持“服务为先，用户至上”的原则，使桂量量具在量具中赢得了众的客户的信任，树立了良好的企业形象。

特别说明：本信息的图片和资料仅供参考，欢迎联系我们索取准确的资料，谢谢！