

无纺布切割机订制 无纺布切割机 智隆厂家直销

产品名称	无纺布切割机订制 无纺布切割机 智隆厂家直销
公司名称	东莞市智隆机械设备有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	东莞市中堂镇蕉利村旧广虎路8号
联系电话	13649825183

产品详情

企业视频展播，请点击播放

视频作者：东莞市智隆机械设备有限公司

海绵无纺布切割机切海绵不均匀要更换刀带吗？

海绵无纺布切割机的刀带需要时常检查，发现卷口的情况就需要更换，如果发现切海绵不均匀，就先去检查刀带，如果刀带没有问题，就去检查刀轮是不是干净的，上面如果有污垢，就容易引起障碍，导致机器无法正常切割，无纺布切割机订制，会导致不均匀情况出现，无纺布切割机刀带是否锋利，刀架是否锋利，都是影响海绵不均匀的原因。智隆提醒您海绵出现切割不匀的情况，要停止机器赶紧检查，机器上的保护罩和保护门都不能在运转的情况下打开，否需要更换刀带，要看刀带的卷口情况如何。

海绵无纺布切割机切海绵不均匀的原因是什么

海绵无纺布切割机在切海绵的时候，要检查挡板是不是跟刀带平行，如果不平行的话，就容易出现海绵不均匀的情况，还要检查刀带和刀架是不是锋利，刀刀带是不是有卷口的情况，产生这一情况也是导致海绵切的不均匀的原因。智隆提醒您在调整两条齿轮条的时候要注意平衡，无纺布切割机供应，查看两端齿轮的时候，位置是相对的，如果位置不相对

就会导致切海绵不均匀。无纺布切割机切海绵不均匀的情况比较复杂，要进行多个排查，发现真正的原因，无纺布切割机价格，然后要及时处理，这样才行。

很多人在使用无纺布切割机的时候，经常都会遇到这样的一个问题，那就是所切的物料不够直，尤其是在切海绵这种比较柔软的物料时，更容易出现切不直的问题。出现这种情况，无纺布切割机，一般是因为刀没有拉紧，导致上方承重不足，还有另外一种可能就是没有做好动平衡，每个轮子的重量不同导致的。以上这两个问题很容易导致无纺布切割机切海绵时切不直的问题，这是需要特别注意的。为了保证使用效果，在购买无纺布切割机的时候，建议选择智隆这样的信誉品牌，机器使用更。

无纺布切割机订制-无纺布切割机-智隆厂家直销由东莞市智隆机械设备有限公司提供。东莞市智隆机械设备有限公司（www.dgzljx1688.com）是从事“珍珠棉立切机,热熔胶机压棉机等”的企业，公司秉承“诚信经营，用心服务”的理念，为您提供高质量的产品和服务。欢迎来电咨询！联系人：陈先生。