

奥丽特涂料公司 环保真石漆批发 衡水环保真石漆

产品名称	奥丽特涂料公司 环保真石漆批发 衡水环保真石漆
公司名称	泰安奥丽特涂料有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	山东省新泰市沈汶路李仙桥南
联系电话	13563818598

产品详情

企业视频展播，请点击播放

视频作者：泰安奥丽特涂料有限公司

稀稠度：产品太稠时施工有难度，太稀则砂子上墙时的粘度太低，都将造成砂子掉落。因此在施工时，尽可能加强该产品的稠度，有助于掉砂问题的解决。

施工上：受施工气压的影响，过高的气压会使彩砂表面缺少浆料的包裹，对基材的湿态粘附力减弱，同时受到基材反作用力也大，致使掉砂率更高。

以上就是造成真石漆出现掉砂现象的原因介绍，我们发现这些原因主要归根于产品的原料上、配方上、气候上。稀稠度和施工上这五大方面。也就是说我们在产品施工的时候只要克服这五大问题就能够轻松的解决产品掉砂的现象。

3、气温：通常在5 以上35 以下气温条件下施工；湿度：适宜施工的空气湿度为60%—70%，衡水环保真石漆，下雨天不可施工；要保证喷涂后24小时内不能淋雨；风力大于4级以上不能喷涂真石漆。

4、空气压缩机气压要达到8kg以上，涂布实际用量每平方大概3.5KG至4.5KG，环保真石漆供应，比较强烈凹凸感造型真石漆会用到5至6KG，所以真石漆的涂布率会因产品本身颗粒大小、产品施工造型、基面

粗糙程度而有差异，施工前应先根据现场情况测试涂布率。

8、泛白：泛白有2种情况，一是混凝土墙体返碱现象，手指一摸会有白色粉末状。二是没滚涂罩光面漆时无此现象，滚涂后出现泛白，环保真石漆多少钱，就像下了雾在上面，这是由于真石漆表面粗燥不平，滚涂罩光面漆时没有滚涂均匀，环保真石漆批发，造成面漆堆积在凹槽里就会出现此现象，采用喷涂施工，真时漆施工完后待48小时后马上上罩光漆。

9、窗台、平台位置喷涂注意事项：因窗台、平台位置比较好喷，容易造成一次性厚涂现象，在喷涂窗台和平台位置时应把窗台和平台上方掉落的砂石铲除干净，再喷涂窗台或平台位置。

10、为保证精品工程，请选择专业性强的真石漆施工队伍。

奥丽特涂料公司(图)-环保真石漆批发-衡水环保真石漆由泰安奥丽特涂料有限公司提供。“真实漆，乳胶漆，多彩仿石漆，仿大理石漆，净味内墙漆，外墙水漆”就选泰安奥丽特涂料有限公司（www.sdaolite.com），公司位于：山东省新泰市沈汶路李仙桥南，多年来，奥丽特涂料坚持为客户提供好的服务，联系人：韩经理。欢迎广大新老客户来电，来函，亲临指导，洽谈业务。奥丽特涂料期待成为您的长期合作伙伴！