

刮板机价格 吕梁刮板机 特力重工矿山机械

产品名称	刮板机价格 吕梁刮板机 特力重工矿山机械
公司名称	安徽特力重工矿山机械制造有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	安徽省宿州市埇桥区城东街道宿灵路北侧
联系电话	13485578877

产品详情

刮板机常见的故障原因及处理方法

1、液力联轴器发热故障原因：联接罩通风孔不畅通；充油量不足转差率太大。

处理方法：清理联接罩通风孔；注入规定量的工作油。

2、减速器外壳过热故障原因：减速器中的油量过多或过少；润滑油使用过久；轴承被损坏；减速器内部不清洁。

处理方法：检查注油量；清理减速器内部，注入新油；更换损坏轴承；清理减速器内部。安徽特力重工矿山机械制造有限公司专业生产调度绞车、双速绞车、回柱绞车、运输绞车、耙斗装岩机、液压支柱、矿车、提升绞车、刮板机等矿山机械产品和零配件。

刮板输送机是一种绕过牵引机构的连续输送装置，是采区采煤工作面和巷道的输煤机械布置..作为综采运输的主体部分，双芝煤机厂家发挥的作用告诉大家刮板的作用，不断发挥固有的性能..

刮板的优点是：

(1) 与传送带相比，不安装大量的昂贵的橡胶带和球轴承的刮板输送机，具有结构简单，重量轻，体积小等优点，在制造，刮板机生产厂家，安装，使用和维护方便。

(2) 由于机槽密闭，物料信息不会飞扬，因而企业物料损耗少，工人进行劳动教育条件好。

(3) 与体积相同的其他运输工具相比，槽段小，占地面积小。与皮带输送机一样，它可以被喂食更多，排放更多（是在一个点），吕梁刮板机，而不需要一个大的排放装置，如卸载手推车。

由于这种输送机的投币式游戏机

(4) 是一个封闭的盒子，从而刚度，刮板机价格，不需要支撑框架投币机中，刮板机输送机，当跨度，仅提供了一个简单的支撑基座是足够的。安徽特力重工矿山机械制造有限公司专业生产调度绞车、双速绞车、回柱绞车、运输绞车、耙斗装岩机、液压支柱、矿车、提升绞车、刮板机等矿山机械产品和零配件。

刮板机怎样保养

每天工作完毕到第二天开机前检查刮板外壳和底部是否有漏料；每天或每周检查一次设备的各个部件，检查刮板链条是否有变形或者断裂、链条连接处的开口销是否有脱落。

定期清理刮板头尾滚轮上的缠绕物，初清设备刮板机前的输送刮板至少要每周清理一次，初清设备刮板机后的输送刮板至少要每月清理一次，混合机下面的刮板至少每周清理一次头尾积料。

检查轴承座和减速机在工作过程的温控情况，并每月定期进行清洗并润滑。

停机前要先停止进料并运行2分钟左右，这样有助于排空物料。

安徽特力重工矿山机械制造有限公司专业生产调度绞车、双速绞车、回柱绞车、运输绞车、耙斗装岩机、液压支柱、矿车、提升绞车、刮板机等矿山机械产品和零配件。刮板机价格-吕梁刮板机-特力重工矿山机械由安徽特力重工矿山机械制造有限公司提供。安徽特力重工矿山机械制造有限公司（www.tlzkgsjx.com）是一家从事“矿山机械,绞车,刮板机,耙斗装岩机”的公司。自成立以来，我们坚持以“诚信为本，稳健经营”的方针，勇于参与市场的良性竞争，使“特力”品牌拥有良好口碑。我们坚持“服务为先，用户至上”的原则，使特力重工在采掘设备中赢得了众的客户的信任，树立了良好的企业形象。特别说明：本信息的图片和资料仅供参考，欢迎联系我们索取准确的资料，谢谢！同时本公司（www.ahkcsc.cn）还是从事矿车报价，矿车，矿车厂家的厂家，欢迎来电咨询。