

## 小型包子机图片 小型包子机 任县宗升机械包子机图

产品名称	小型包子机图片 小型包子机 任县宗升机械包子机图
公司名称	任县宗升机械制造厂
价格	面议
规格参数	
公司地址	河北省邢台市任县天口镇东甄庄村
联系电话	13785950344

## 产品详情

包子机在使用中出现的一些问题和解决方案：

含陷的面柱在成型块成型时切不断

成型块在工作一定时间后会有一些磨损，此时块之间会有间隙，可调整成型盘侧边的调整钉适当向前拧紧，以使成包子机型块之间的缝隙保持较小，但不要过紧。

1、馅料有时下不来

1) 因为馅料太浓，没有很好的流动性或颗粒直径大小超过了1公分（必须小于1公分）。

2) 送馅机构可拆装部分没有装配到位或有的部件装错了

3) 可调控制器或变频器出现故障

在出现问题后客户先按点和第二点去做，如是第三点的问题，请不要自行解决，小型包子机，请与我们联系。

包子机效果不错的原因有三：

其一、包子机操作：放入和好的面团，调好的馅料，打开机器开关就可以做包子，小型包子机厂家，包子大小，面皮厚薄，馅料大小随意可调。

其二、包子机控制方法：包子机的设计比较合理，供面供馅以及成型是三个独立模块，绝对不会因为包子馅料的不同导致做出的包子样子走形或者馅料多少不均，小型包子机图片，因为供面控制和供馅开关都是独立的调整供面的同时是不影响供馅的。

其三、包子机生产速度：包子机成型速度快，每分钟高达50-60个左右，是传统手工所不能比拟的，同时做出的包子可以统一醒发，统一摆盘上屉。同时做出的包子外形美观漂亮花纹整齐一致，小型包子机型号，而且包子面色更加白，蓬松，劲道!

包子机在使用中出现的一些问题和解决方案：

#### 1、做出的包子底太薄

- 1) 出现这样的情况先检查皮馅比例，是否馅料太多；
- 2) 检查面嘴用的是否正确，有没有按照参照值去用；
- 3) 馅料太稀，流量过大；
- 4) 馅料比面硬，馅料一定要比面软；
- 5) 和面机不对，破坏了面的组织结构伤害了面筋。

#### 2.含陷的面柱在成型块成型时切不断

成型块在工作一定时间后会有一些磨损，此时块之间会有间隙，可调整成型盘侧边的调整钉适当向前拧紧，以使成包子机型块之间的缝隙保持较小，但不要过紧。

小型包子机图片-小型包子机-任县宗升机械包子机图(查看)由任县宗升机械制造厂提供。任县宗升机械制造厂（renxianzsjx.tz1288.com）位于河北省邢台市任县天口镇东甄庄村。在市场经济的浪潮中拼搏和发展，目前任县宗升在机械加工中享有良好的声誉。任县宗升取得商盟认证，我们的服务和管理水平也达到了一个新的高度。任县宗升全体员工愿与各界有识之士共同发展，共创美好未来。