

南阳河南格兰富水泵 河南极雅节能 河南格兰富水泵批发价

产品名称	南阳河南格兰富水泵 河南极雅节能 河南格兰富水泵批发价
公司名称	河南极雅节能科技有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	郑州市郑东商业中心1号楼10楼1006
联系电话	13838525832

产品详情

你知道河南格兰富水泵的特点是什么吗？有什么样的特征呢？你了解河南格兰富水泵吗？你对河南格兰富水泵有什么样的认识呢？现在为您介绍：

- 1、河南格兰富水泵反转此问题只会发生在三相电机上，对于单相电机不存在反转的可能。可根据水泵标识，检查电机风扇叶转向情况，若确实反转，可调整电机电源线任意两相相序，这里需要注意，配有变频器的电机只能调整变频器与电机之间的线序，变频器的电源线序不会影响电机转向。
- 2、河南格兰富水泵汽蚀水泵汽蚀会导致性能曲线衰减，工况点偏移，流量扬程都无法达到预设。不过汽蚀问题更容易被噪音异常所发现，所以问题原因和处理方法在噪音篇中已做说明，这里不再赘述。
- 3、泵体内有气泵体内有气未排净，剩余气体在压缩后，以高压状态停留在泵体顶端，影响流道，损失水泵性能，可通过打开泵体排气阀，观测是否有气体排出来检查此问题，彻底排净气体后就可以了。

【极雅科技】客户是基础，员工是实施品牌战略的实践者。只有把我们已形成的做法和环节不断进行创新、细化到客户满意，我们才能取得成功。

您知道您的自吸泵为什么吸不上水吗？到底是哪方面除了故障，【极雅科技】为大家走了一个的原因分析。一起来看一看吧！

(1) 有些用户在水泵启动前未灌满足够的水，有时看上去灌的水已从放气孔溢出，但未转动泵轴交空气完全排出，致使少许空气残留在进水管或泵体中。

(2) 与离心泵接触的进水管的水平段逆水流方向应用0.5%以上的下降坡度，连接水泵进口的一端为zui高，不要完全水平。

(3) 自吸泵的填料因长期使用已经磨损或填料压得过松，造成大量的水从填料与泵轴轴套的间隙中喷出，其结果是外部的空气就从这些间隙进入水泵的内部，影响了提水。

(4) 进水管因长期潜在水下，管壁腐蚀出现孔洞，水泵工作后水面不断下降，当这些孔洞露出水面后，空气就从孔洞进入民进水管。

拥有先进的设备系统和数控加工等现代化生产线，并拥有一支高素质的职工队伍，我们随时欢迎您的来电咨询！

不知道大家对于深井潜水泵有没有过了解呢？接下来大家就一起来了解一下深井潜水泵是怎样安装的。安装需要注意的几点。

(1)水泵进水口必须在动水位1米一下，但潜水深度不得超过静水位一下70米，电机下端距井底不得低于1米。

(2)额定功率小余或等于15千瓦(电源允许时25千瓦)电动机采用满压启动。

(3)额定功率大于15千瓦。

(4)使用环境必须符合规定条件。

【极雅科技】以其优良的信誉和品质，凭借其积极开拓进取、并不段发展、创新。我们真诚地希望与各位同仁共同发展。