

厂家批发翅片式冷凝器 东华制冷厂家 翅片式冷凝器

产品名称	厂家批发翅片式冷凝器 东华制冷厂家翅片式冷凝器
公司名称	东莞市东华制冷设备有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	广东省东莞市长安镇乌沙工业区
联系电话	13825799084 13825799084

产品详情

制冷系统出现脏堵后，由于制冷剂无法循环，使压缩机连续运转，蒸发器不冷，翅片式冷凝器，冷凝器不热，压缩机外壳不热，听蒸发器内无气流声。如部分堵塞时，蒸发器有凉或冰凉的感觉，但不结霜。摸干燥过滤器和毛细管的外表面时手感很凉，有结霜，甚至会结出一层白霜。这是因为制冷剂流过微堵的干燥过滤器或毛细管时，产生节流作用，从而使流过堵塞处的制冷剂产生膨胀、汽化、吸热，导致堵塞处外表面结露或结霜。

冰堵于脏堵的区别：冰堵发生一段时间后还能恢冷、形成一会儿通、一会儿堵，堵了又通，通了又堵的周期性重复。而脏堵发生后就不能制冷了。

除了毛细管发生脏堵外，如果系统杂质较多，也会逐渐将干燥过滤器堵塞，因过滤器本身滤除脏物和杂质的容量有限，会由于杂质的不断堆集而发生堵塞。

(三)油堵故障和其他管路堵塞的故障

制冷系统产生油堵的主要原因是压缩机缸体磨损严重或活塞与气缸配合间隙过大所致。

随压缩机排被排入冷凝器，进而随同制冷剂一起进入干燥过滤器，风冷翅片式冷凝器，由于油的粘度较大，被过滤器内的干燥剂阻住，油过多时在过滤器进口处形成堵塞，使制冷剂不能正常循环，电冰箱不制冷。

造成其他管路堵塞的原因是：在焊接管路时被焊料堵塞;或在更换管子时所更换的管子本身已堵塞而未发现，以上堵塞都是人为因素造成，因此要求在焊接和更换管子时，厂家批发翅片式冷凝器，应按要求进行操作和检查，就不会造成人为堵塞故障了。

冷水机

冷水机制冷系统发生堵塞故障如何解决？冷水机制冷系统发生堵塞主要是毛细管产生冰堵、脏堵或油堵，或干燥过滤器脏堵。制冷系统堵塞以后，由于制冷剂无法循环，使压缩机长期运转不停，箱内不制冷或制冷慢，冷凝器不热，下面小编详细给您介绍一下关于制冷系统发生堵塞的解决方案的具体内容。

A、螺杆式冷水机组

优点：

- 1、结构简单，运动部件少，易损件少，仅是活塞式的1 / 10，故障低，寿命长。
- 2、圆周运动平稳，低负荷运转时无“喘振”现象，噪音低，振动小。
- 3、压缩比可高达20，EER值高。
- 4、调节方便，可在10% ~ 100%范围内无级调节，部分负荷时，节电显著。
- 5、体积小，重量轻，可做成立式全封闭大容量机组。
- 6、对湿冲程不敏感。
- 7、属正压运行，不存在外气侵入腐蚀问题。

缺点：

- 1、价格比活塞式高。
- 2、单机容量比离心式小，转速比离心式低。
- 3、润滑油系统较复杂，耗油量大。
- 4、大容量机组噪声比离心式高。
- 5、要求加工精度和装配精度高。

如何选配冷水机与注塑机？

国产立式、卧式注塑机在正常环境温度使用情况下，水冷式冷水机的散热水冷凝温度在35度以下，供应翅片式冷凝器，(风冷式的冷水机冷凝温度在43度以下)时的匹配。

A.种方式:

1hp水冷式冷水机可配80吨锁模力注塑机温度控制在5-10度;1hp水冷式冷水机可配100吨锁模力注塑机温度控制在10-15度;1hp水冷式冷水机可配120吨锁模力注塑机温度控制在15-20度;

(附风冷式冷水机的匹配为水冷式冷水机的0.8倍，即1HP风冷式冷水机可配64吨锁模力的注塑机温度控制

在5-10度.)

B.第二种方式:

1HP的水冷式冷水机可配单次注塑量为10 QZ的注塑机温度控制在5-10度.

注塑量1QZ=28.5g

以上公式为经验总结出来的结果.除运用以上公式外，业务员应考虑实际情况，选择合适的冷水机.

C.冷水机和冷却水塔的匹配:

根据经验，1HP冷水机需求一台1.2冷吨的冷却水塔才能带走冷水机所产生的热量。

厂家批发翅片式冷凝器-东华制冷厂家-翅片式冷凝器由东莞市东华制冷设备有限公司提供。东莞市东华制冷设备有限公司（www.kgslyq.com）是一家从事“产销,安装,维护：制冷设备及配件,五金机电配件。”的公司。自成立以来，我们坚持以“诚信为本，稳健经营”的方针，勇于参与市场的良性竞争，使“产销,安装,维护：制冷设备及配件,五金机电配件。”品牌拥有良好口碑。我们坚持“服务为先，用户至上”的原则，使东华制冷在换热、制冷空调设备中赢得了众的客户的信任，树立了良好的企业形象。
特别说明：本信息的图片和资料仅供参考，欢迎联系我们索取准确的资料，谢谢！