

# 地毯压边压花机 铭扬焊机精密度高 上海压花机

产品名称	地毯压边压花机 铭扬焊机精密度高 上海压花机
公司名称	东莞市铭扬超声波设备有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	东莞市石排镇石排大道西54号
联系电话	13829234891

## 产品详情

### 高周波熔接机有哪一些种类

高周波熔接机有哪一些种类高周波熔接机设备由高频振荡器和加热机构两个具体部分构成，高周波熔接机高频振荡器选用谐振腔式振荡电路。通常我们可依据高周波熔接机不一样的用处和加热目的及使用来做好分类：1、高周波感应加热机：是用以淬火，透热，退火，焊接的理想设备。其焊接方面：金刚石锯片，车刀、锯刀头焊接。眼镜配件以及它加热焊接的场所，可加热多种金属元件，金属复合元件。依据工件样子不一样更换感应圈。2、高周波曲木加热成型设备：适用于木器行业用以对木材加热及干燥、杀虫、胶合成型。如木材的拼接、多层薄木的弯曲胶合及实木弯曲成型的加热的家具行业、乐器行业等。3、高周波干燥机：工业界普遍使用于纺织印染整纤维干燥、纸管干燥、食品干燥、杀菌、膨化、解冻等用处。高周波干燥技术在纺织品行业的使用较为优异与广泛4、东莞高周波APET吸塑熔接机：适用于塑胶及纸塑熔接成型，如双面吸塑包装、吸塑纸卡包装、软胶成型加工作业。5、高周波预热机：适用于热固性模塑料成型前预热软化工序，如密胺餐具、半导体电子元件封装行业。6、高周波金属埋植机：非常适合金属件与塑胶件预热埋植或感应焊接。使用行业：家电音响业(金属喇叭与塑胶焊接)，大型或不规则塑胶件焊接。

### 使用高周波熔接机的时候需要注意哪些安全问题呢

使用高周波熔接机的时候需要注意哪些安全问题呢：1、高周波熔接机开机时请先打开电源，然后再打开压缩空气。2、高周波熔接机在进行设备安装使用的时候，保养检修之前

，请务必详细熟读操作手册，并按规定正确的去安装使用。请在熟练掌握有关机器的知识，安全信息以及注意事项之后再使用。高周波熔接机请妥善保管机器使用说明书，以便需要时取出来阅读，务必将使用说明书交给机器终用户。3、高周波熔接机请不要在高温，有灰尘，风雨的场所中使用。，火灾，地毯压边压花机，误操作也会导致机器损坏和恶化。高周波熔接机因机箱内有上千伏高压电，非专业人员请不要私自分解改造或打开机箱擅自维修，一旦出现生命危险。保养检修必须由专业有资质技术人员进行。4、高周波熔接机请按手册中的电源要求正确的去连接电源电缆。切记必须确保正常接地。高周波熔接机必须把外部电源全部切断后才能进行机器安装。否则会引起触电或产品损坏。高周波熔接机请在电源关闭后再进行清扫机器，通电时有可能引起触电或误动作。5、高周波熔接机在调校模具或专业人员离开此机时请先关上高周开关并将开关选择手动，避免伤及人身安全。在工作结束后请关闭总电源，不然会造成资源上的浪费。6、高周波熔接机机器熔接产品时，请不要触摸上模及高周输出铜墙铁壁片，防止被高周及。高周波熔接机转盘转动过程中请避免急停，上海压花机，不然易造成转盘损坏。7、高周波熔接机在机器使用后，请关闭高周开关将开关选择手动，皮带压花机，然后打开试模开关让工模紧压转盘，再并切断压缩空气的输入，后关上电源。

高周波熔接机的主要用途高周波熔接机主要用于加工需要高频焊接且必须同步切割的产品。适用于APET、PETG、GAG环保双面塑料吸塑壳、塑料吸塑纸卡包装、牙刷密封包装，以及EVA布皮、真皮、OPP、PU、表带、背带、热水袋、保暖袋等需要同步熔接的产品的密封包装。高周波熔接机是一种用于塑料包装和封口的高频机器。使用时，PP文件夹专用机，可根据塑料包装产品的尺寸一次包装一个或多个产品。高频模具通常是交替工作的上模具和三个下模具。机器的输出大约是3500-4500次/8小时。用户也可以根据输出选择效率更高的多工位转盘式高频机。它可以节省人力，化程度高，还可以选择配置机械取料。高周波熔接机由台湾电机驱动，工位定位准确。熔接机配有NL-5557高频火花保护系统，具有极高的灵敏度，防止高频霉菌燃烧。还提供高频稳频器和高频屏蔽装置，以尽量减少高频干扰，避免电波干扰。同时，可以避免因操作不当造成的频率漂移，可以地减少电极和材料的损坏，报也可以点亮进行报警。