

检查井安装 安庆检查井 安徽井业质量好

产品名称	检查井安装 安庆检查井 安徽井业质量好
公司名称	安徽井业建材有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	合肥市肥东县合马路18公里处安徽尚岑工程建设有限公司
联系电话	18019572733

产品详情

检查井雨水口砌筑，井底基础应与管道基础同时浇筑。

排水管检查井内的流槽，宜与井壁同时进行砌筑。表面应采用砂浆分层压实抹光，流槽应与上下游管道底部接顺，管道内底高程符合设计及规范要求。在井室砌筑时，安庆检查井，应同时安装踏步，排水检查井，位置应准确，踏步安装后，在砌筑砂浆或混凝土未达到规定抗压强度前不得踩1踏。

在砌筑检查井时应同时安装预留支管，预留支管的管径、方向高程应符合设计要求，管与井壁衔接处应严密，预留支管管口宜采用低强

度等级砂浆砌筑封口抹平。

钢筋混凝土检查井施工顺序:垫层混凝土 基础混凝土 管顶面以下侧墙混凝土浇筑 流槽 管顶面以上混凝土浇筑 踏步安装 预制混凝土盖板安装 预制混凝土井筒安装 井盖安装。

钢筋的加工、存放：钢筋的加工成型严格按照图纸的尺寸及要求编制钢筋下料单并按其要求加工。钢筋在加工成型之前进行调直及防锈清理，确保钢筋表面的洁净钢筋成型后，雨污水检查井，挂牌注明所用部位、型号、级别，检查井安装，并分类码放整齐。

井内部构造符合设计和水力工艺要求，且部位位置及尺寸正确，无建筑垃圾等杂物;检查井流槽应平顺、圆滑、光洁井室内踏步位置正确、牢固。检查方法:逐个观察，用钢尺量测。

主要质量通病防御措施管道渗漏水，闭水试验不合格产生原因：基础不均匀下沉，管材及其接口施工质量差、闭水段端头封堵不严密、井体施工质量差等原因均可产生漏水现象。

检查井安装-安庆检查井-安徽井业质量好由安徽井业建材有限公司提供。安徽井业建材有限公司（www.ahjycgs.cn）为客户提供“商砼整体式化粪池,水泥预制检查井”等业务，公司拥有“安徽井业”等品牌，专注于其它等行业。欢迎来电垂询，联系人：刘经理。