

# 铜陵市高温排烟风机 高温排烟风机价格 国为通风设备

产品名称	铜陵市高温排烟风机 高温排烟风机价格 国为通风设备
公司名称	德州国为通风设备有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	山东省德州市武城县鲁权屯宏海路龙西200米南侧
联系电话	18953499970

## 产品详情

高温排烟风机启动的时候需要注意的事项：

注意1、一种情况是排烟风机长期停机，铜陵市高温排烟风机，运行前需要做基础调试，调试前应在各机械部分容易生锈的部位，涂上适量的润滑脂或其他防锈剂，防止锈蚀。

注意2、对于采用冷却水冷却轴承的屋顶排烟风机，应放空轴承箱及管路内的冷却水，防止冬季结冰，胀裂管路。

注意3、对于电动机及其他电器装置应采用防潮措施。

注意4、对消防高温排烟风机应定期进行维修保养。

消防排烟风机对于空间排烟量的要求：

1. 消防排烟风机主流道的烟气温度高可达到280，烟气装在电机上的叶轮输送，再电机原来装设冷却叶轮的地方，高温排烟风机价格，重新设计了用于冷却电机的风扇，与机匣上开的进风口和出风口相连，并通过电机与风机轮组成的筒通道冷却电机。

2. 消防排烟风机设计应考虑使用条件、风机运转可靠和安装维修方便等方面的要求，高温轴流风机串联

在管道中，高温排烟风机直销，机壳两端法兰与管道联接。设计的高温轴流风机结构，结构设计中主要应解决温度对轴流风机的影响、轴承的冷却和润滑、叶片积尘的清理等。

一般容易造成消防排烟风机跳闸的原因：

1. 除尘器管道比较短，将阀门关死（实际为蝶阀，是关不死的），消防高温排烟风机，但所产生的系统阻力不足导致离心风机电机跳闸。

2. 由于管道过长，未关阀门，但阻力还是高于风机所能承受的阻力，所以跳闸；电器的原因引起风机跳闸；机械的原因引起风机跳闸；没有完全打开风机风闸会引起跳闸；消防排烟风机出口的风管截面太大，造成风机所需轴功率过高，电机负荷超载，电流超过额定值。

铜陵市高温排烟风机-高温排烟风机价格-国为通风设备由德州国为通风设备有限公司提供。德州国为通风设备有限公司（[www.dzgwtf.com](http://www.dzgwtf.com)）拥有很好的服务与产品，不断地受到新老用户及业内人士的肯定和信任。我们公司是商盟认证会员，点击页面的商盟客服图标，可以直接与我们客服人员对话，愿我们今后的合作愉快！