

3c排烟风机专卖 国为通风设备 铁岭市3c排烟风机

产品名称	3c排烟风机专卖 国为通风设备 铁岭市3c排烟风机
公司名称	德州国为通风设备有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	山东省德州市武城县鲁权屯宏海路龙西200米南侧
联系电话	18953499970

产品详情

3c排烟风机转速不稳定的原因：

原因1、3c排烟风机转速不稳定，可能是可控硅出现问题了，开路、短路或者是内部接触不良。

原因2、可能是3c排烟风机内部整流二管出现问题导致的。

原因3、如果是可调电阻时刻太长，就会容易出现接不良的现象，也会导致3c排烟风机转速不稳的问题发作。

以上是对消防排烟风机的讲解，3c排烟风机专卖，希望以上的讲解，对您有所帮助，感谢您的支持。期待与大家合作。

一般我们使用的消防排烟风机自然排烟窗的设置位置不当：

1. 从自然排烟效果考虑，3c排烟风机价格，排烟窗应尽量靠近墙的上部设置，目前有相当数量的自然排烟窗不是设置在墙的上部，而是下部，距顶板、吊顶的距离较大，铁岭市3c排烟风机，不利于自然排烟。

2. 安装高度较高的排烟窗缺少便于开启的操作机构

3. 按规范要求，排烟窗应有便于开启的装置，但有些安装高度较高，开启困难的排烟窗均未安装开启操作装置，不利火灾情况下排烟窗的开启。

消防排烟风机施工的时候需要注意的问题：

消防风机的性能表中列出的性能是范围内的性能，按风量分为五个性能点，选用时按性能表为准。

出厂的消防风机合格品是在额定风量下，全压值误差不超过 $\pm 5\%$ 、性能选用表是标准状态下的性能，无论技术文件或定货要求的。

标准《高层民用建筑设计防火规范》对采用自然排烟部位的开窗面积均有明确规定，但由于部分设计人员未按规范要求进行认真计算，3c排烟风机生产厂家，或将固定窗的面积计算在排烟窗面积之内，导致部分工程排烟窗面积达不到规范要求，直接影响排烟效果。

3c排烟风机专卖-国为通风设备-铁岭市3c排烟风机由德州国为通风设备有限公司提供。德州国为通风设备有限公司（www.dzgwtf.com）有实力，信誉好，在山东德州的换热、制冷空调设备等行业积累了大批忠诚的客户。公司精益求精的工作态度和不断的完善创新理念将促进国为通风设备和您携手步入辉煌，共创美好未来！