

冷藏柜销售 姑苏区冷藏柜 科木龙机电设备

产品名称	冷藏柜销售 姑苏区冷藏柜 科木龙机电设备
公司名称	苏州科木龙机电设备有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	苏州高新区津桥街1539号二楼
联系电话	13814818814

产品详情

按照蒸发管装置的方式又可分直接冷却和间接冷却两种。

1、冷库围护结构

冷库通过围护结构的跑冷量与冷藏库围护结构单位热流量成正比。因此，应多在减少冷库的冷藏库围护结构单位热流量指标方面下功夫。要降低围护结构单位热流量，一是保温材料热导率要小，冷藏柜安装，二是围护结构层要厚。但厚度一般不宜太厚，否则会出现增加建造成本和浪费空间等问题。因此，要在合适的厚度范围内选取保温材料。通常情况下要求保温材料热导率小、吸水率低、耐低温性能好，姑苏区冷藏柜，成本不能过高等。

常用的冷库保温材料有稻壳、泡沫塑料、聚氨酯硬质泡沫塑料等。稻壳取材方便，冷藏柜销售，但热阻较小，易吸湿，且用量大，库体建造费工费时，成本折算其实不低;泡沫塑料生产厂家众多，购取方便，冷藏柜维修，热阻较大，价格适中，建造安装方便;聚氨酯硬质泡沫塑料热阻*大，保温性能*好，但价格高。

影响冷库系统制冷速度快慢的因素都有哪些？

1、蒸发器中存在较多的空气或冷冻油，传热效果下降

一旦蒸发器传热管内表面附上了较多的冷冻油，其换热系数将会减小，同样，若传热管中存在较多的空气，蒸发器的换热面积减小，其传热效率也会明显下降，库房温度下降速度就随之减缓。因此，在日常运行维护中，应注意及时清除蒸发器传热管内表面油污和排出蒸发器内的空气，以提高蒸发器传热效率。

。

2、系统中的制冷剂量不足，制冷能力不足

制冷剂循环量不足主要有两个原因，一是制冷剂充注量不足，此时，只需补入足量的制冷剂就可以了。另一个原因是，系统制冷剂泄漏较多，遇上这种情况，应先查找漏点，重点检查各管道、阀门连接处，查出泄漏部位修补后，再充入足量的制冷剂。

冷库除霜措施主要有：

喷水除霜：定期用水喷淋冷却蒸发器，阻止霜层形成；喷水除霜虽然除霜效果很好，但它比较适合于空冷器，对于蒸发盘管来说，难以操作。还有用冰点温度较高的溶液如5%---8%浓盐水喷洒蒸发器，阻止结霜形成。

电气除霜：电热器加热除霜。虽然简单易行，但根据冷库底实际结构及当时底使用情况，安装电热丝的施工难度并不小，而且以后的故障率也比较高，维护管理难度较大，经济性也差。

冷藏柜销售-姑苏区冷藏柜-科木龙机电设备由苏州科木龙机电设备有限公司提供。行路致远，砥砺前行。苏州科木龙机电设备有限公司（kemulong.tz1288.com）致力成为与您共赢、共生、共同前行的战略伙伴，与您一起飞跃，共同成功!