

麦瑞莱机电公司 汉阳厨房换气扇

产品名称	麦瑞莱机电公司 汉阳厨房换气扇
公司名称	武汉麦瑞莱机电设备有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	武汉市武昌区白沙洲大道烽火机电大市场新区95号
联系电话	18162428577

产品详情

武汉麦瑞莱机电设备有限公司专注从事新风通风行业十五年，在湖北集商业/家用新风、通风系统、餐饮排烟系统、餐饮厨房油烟净化系统、设计、设备销售与工程施工于一体的专业公司。公司秉承为员工创造机会，为企业创造价值的企业宗旨，力图为所有的用户营造舒适安康的美好家居环境。

购换气扇的窍门用换气有室内用、厨房用和卫生间用三种[1]。

- 1、卫生间一般面积较小，大约在2-4平方米左右，可选用150-200毫米的开敞式换气扇。
- 2、厨房可选项用250毫米的遮隔式换气扇，如厨房中已装有脱排油烟机时，可不装换气扇。
- 3、卧室及客厅面积一般在12-16平方米左右，以250-300毫米的双向型换气扇较合适。

选择时，要注意以下几点：

- 1、换气扇外型新颖，色彩与房间颜色协调，平面无翘曲现象，塑料件平整光滑，厨房换气扇，电镀件光亮，没有锈斑痕迹，风叶能转动。
- 2、通电后风叶旋转平稳，无异常杂声，风量大。自吹式百页窗百页灵活可动。连动式百叶窗百面转动灵敏。双向换气扇转换自如。

武汉麦瑞莱机电设备有限公司专注从事新风通风行业十五年，在湖北集商业/家用新风、通风系统、餐饮排烟系统、餐饮厨房油烟净化系统、设计、设备销售与工程施工于一体的专业公司。公司秉承为员工创造机会，为企业创造价值的企业宗旨，力图为所有的用户营造舒适安康的美好家居环境。

空气积聚在管道中形成空气塞。换气扇安装时不注意斜率，另外，管道在横梁周围的U形方向，或由于装饰等原因，风机盘管的高度增加，导致分支管高于走廊主管等。一种解决办法是在每层主管的顶部设置一个自动排气阀，尽量减少卷绕梁的现象；此外，在一次使用时，打开风扇线圈上的手动排气阀，释放盘管中的积存空气。因此，安装前必须清理管道内部，特别是安装外部管网时。在管道安装过程中，应及时堵塞管道头，防止垃圾掉进管道，焊接时应注意及时清除焊接渣，同时要在管入运行前做好清洗工作，在投入运行前尽可能消除隐患。

武汉麦瑞莱机电设备有限公司专注从事新风通风行业十五年，在湖北集商业/家用新风、通风系统、餐饮排烟系统、餐饮厨房油烟净化系统、设计、设备销售与工程施工于一体的专业公司。公司秉承为员工创造机会，为企业创造价值的企业宗旨，力图为所有的用户营造舒适安康的美好家居环境。

三、排气扇保养不好，导致风扇叶片充满油，也不会有旋转，因此，我们应该注意定期清洗排气扇，以避免过多的油污和影响风扇叶片旋转。

四、排气扇的重要部件之一是发动机，如果电机缺油，速度慢，时间长，也不会有旋转，所以适当的加油，让它润滑，不会影响风扇叶片的旋转。

麦瑞莱机电公司(多图)-汉阳厨房换气扇由武汉麦瑞莱机电设备有限公司提供。武汉麦瑞莱机电设备有限公司(www.whmrlai.com.cn)是湖北武汉,风机、排风设备的企业，多年来，公司贯彻执行科学管理、创新发展、诚实守信的方针，满足客户需求。在麦瑞莱机电领导携全体员工热情欢迎各界人士垂询洽谈，共创麦瑞莱机电更加美好的未来。