

广东畜牧风机 青州民威机械厂家 畜牧风机生产厂家

产品名称	广东畜牧风机 青州民威机械厂家 畜牧风机生产厂家
公司名称	青州民威机械有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	山东省青州经济开发区巴黎路东段
联系电话	13606470236

产品详情

风机风叶主要有6叶、7叶、3叶、5叶，风叶材质主要有压铸铝合金、工程塑料（尼龙加纤维）、玻璃钢三种。不同叶片数、风叶角度、弧度的风叶需要与转速、功率合理匹配，单一的数据不能说明风机的抽风性能。

选择风机壳主要看冷镀锌板的镀层厚薄。薄的易锈，不宜选用；风机进风罩有镀锌钢板和玻璃2种材质，畜牧风机用途，选用镀锌钢板为好；与之匹配的电机功率有750瓦和1100瓦2种，选择1100瓦的电机为好。

青州民威机械有限公司（青州市民生温控设备厂）专业生产负压风机，畜牧风机，畜牧风机质量，加温机。欢迎大家来电咨询！

风机电气回路的维护中，首先，要检查各遥控点控制箱内元件是否正常，然后才能进行作业。还有，就是要通过连续开停机操作，来检查畜牧风机各遥控点是否安全可靠。并且，还要调节阀机械的开闭动作是否灵活可靠。

风机产品结构及制造工艺比较简单，成本也较低，用户主要追求的是高xiao率、低噪声、长寿命，且价格便宜。另一种是资金、技术密集型，产品结构复杂，制造周期长，成套性和系统性也强，而且在高压、高温及高速条件下运行，有的甚至在恶劣工况下运行，广东畜牧风机，用户对该类风机各有不同要求。

优势：

- 1、集通风，换气，降温于一体。
- 2、节能:耗电量少，只需传统空调的10%至15%左右。

3、环保:不含氟里昂(CFC)。

风机正常运行情况下，叶片会在不同年限出现下列相应受损状况：

两年：胶衣出现磨损、脱落现象，甚者出现小砂眼和裂纹。

三年：叶片出现大量砂眼，叶脊迎风面尤为严重，风机运行时产生阻力，事故隐患开始显示。

四年：胶衣脱落极限，叶脊可能出现通腔砂眼，横向细纹及裂纹出现，运行阻力增加，叶片防雷指数降低。

五年：是叶片损毁事故高发年限，叶片外固定材料已被风砂磨损极限，叶片粘合缝已露出。

风机的钢支架必须固定在混凝土基础上，风机其钢支架与基础之间必须增加橡胶减振垫。全部风机及电动机组件都安装在整块的钢支架上，钢地架安装在基础顶部的减振垫上，减振垫应用多孔型橡胶板。

风机出口的管径只能变大、不能变小，畜牧风机生产厂家，后出风口要安装防虫网，偏向上出风时须增加风雨帽。

青州民威机械有限公司（青州市民生温控设备厂）专业生产负压风机，畜牧风机，加温机。欢迎大家来电咨询！

广东畜牧风机-青州民威机械厂家-畜牧风机生产厂家由青州民威机械有限公司提供。青州民威机械有限公司（www.qingzhouwenkong.com）有实力，信誉好，在山东 潍坊 的风机、排风设备等行业积累了大批忠诚的客户。公司精益求精的工作态度和不断的完善创新理念将促进青州民威机械和您携手步入辉煌，共创美好未来！