

阿里机油 青州纯牌动力科技厂 机油生产厂家

产品名称	阿里机油 青州纯牌动力科技厂 机油生产厂家
公司名称	纯牌科技股份有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	山东省青州市经济开发区益能街718号
联系电话	15854497683

产品详情

选油方法

外观清澈含硫量低（小于1.0%）、含残碳量低（小于1.0%重量）、水及沉积物少（小于0.1%体积）、含灰份少（0.03%重量以下）。

市场上常见劣质柴油的特征：外观浑浊、达不到规定的标号、达不到规定的低热值、含硫量较高、含杂质多、含水分高、残碳量高。

使用劣质柴油的危害：

- 1、高含硫量:破坏机油的质量，使机油过早降低使用性能，纯牌机油，使发动机得不到良好的润滑。
- 2、低热值达不到规定值：燃油消耗率高于标定发动机达不到标定的额定功率。
- 3、含残碳量高：燃烧产生过多的积碳，影响发动机的燃烧效果，燃烧室温度过高，什么机油好，造成活塞、活塞环和缸套的早期损坏。使用劣质柴油的危害之四:
- 4、含水分高：破坏燃油泵及喷油嘴精密件的润滑。
- 5、含杂质多：损坏燃油泵及喷油嘴精密件，喷油嘴喷孔磨损变大。
- 6、柴油隔容易堵塞，发电机组功率下降，柴油隔更换间隔缩短。

当发现曲轴箱通风装置窜气严重，多是活塞环卡死所致，应及时排除。发动机的大修质量对汽缸窜油影响较大，汽缸的圆度、圆柱度误差及表面粗糙度过大，活塞环不按技术要求与活塞选配，装配中活塞偏缸以及汽缸中心线与曲轴旋转中心线垂直度超过规定要求等，都会产生窜油现象。同时，活塞积炭清除不干净，活塞环装反，环口未合理分布及环口问隙太大，阿里机油，都会不同程度地加速汽缸窜油。发动机运行不久就产生窜油，部分原因是由活塞环质量不合格造成的。市场上出售的活塞环很多有质量问题，如弹力不足以及弹力持久性不好，不能很好地适应汽缸套的变形等，这是车辆行驶一定里程后汽缸出现窜油的主要原因。

机油常见问题

1、不同品牌机油能不能混用？

每个品牌的机油添加剂都是不一样的，混用可能会造成化学成份之间的变质，严重不推荐混用。

2、如何更换机油？

一般常见的是重力放油，即将车辆架起，机油生产厂家，拧开油底壳的螺丝将机油放出。放后空再加注新的机油。

3、如何观察机油的寿命？

我们可以通过机油试纸来测试机油是否应该更换，只要用机油尺从油缸中蘸一点机油滴在试纸上，2至3个小时后再与试纸包装上的说明对比一下，就能很清楚的知道机油是否需要更换了。

阿里机油-青州纯牌动力科技厂-

机油生产厂家由纯牌科技股份有限公司提供。纯牌科技股份有限公司（www.fangdong-ye.com）是山东潍坊,其它的企业，多年来，公司贯彻执行科学管理、创新发展、诚实守信的方针，满足客户需求。在纯牌科技领导携全体员工热情欢迎各界人士垂询洽谈，共创纯牌科技更加美好的未来。同时本公司（www.wfzhgz.com）还是从事中央空调防冻液，轿车防冻液，汽车防冻液的厂家，欢迎来电咨询。